

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur	
Pont-Rouge		
Adresse		
075 -	Enfant-Jésus (rang de l')	
Dénomination		
Matricule	Cadastre	Année construction
1077-37-3997	4010105	vers 1873
Statut(s) juridique(s)		Coordonnées GPS
sans statut		-71.7358
		46.7329



2013_34017_ENFJ_0075_07

Type de bien bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Tradition québécoise

Élévations

Nombre d'étages	1,5	Matériau(s) soubassement
Saillies		indéterminé
cheminée		galerie
volume annexe		

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
enduit et crépi	enduit et crépi	enduit et crépi

Toitures et lucarnes

Profil toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarnes
à deux versants droits	bardeaux d'asphalte	à pignon

Ouvertures

Portes	Forme(s) ouverture(s)	Type(s) porte(s)	Matériau(x) porte(s)
	rectangulaire	à panneaux avec baie latérale et imposte	bois
Fenêtres	rectangulaire	à panneaux avec vitrage	bois
	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous type de fenêtre
	rectangulaire	indéterminé	sans carreaux
	à manivelle	sans carreaux	bois
			bois

Données architecturales et paysagères

Ornementation

Ornement(s)

chambranle

planche cornière

Remarques sur le paysage

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Grange

Hangar

Indéterminé

Données historiques

Construction

Année construction

vers

1873

Maître d'oeuvre

Propriétaire constructeur

Statut du maître d'oeuvre

Notes historiques

Selon l'*Inventaire canadien des bâtiments historiques*, cette maison aurait été construite vers 1873.

Données documentaires

Références bibliographiques

Inventaire canadien des bâtiments historiques. Ministère des Affaires culturelles du Canada. Direction générale du patrimoine. Inventaire des biens culturels. Édifices et monuments, 1976.

Évaluation du potentiel patrimonial *

État physique

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Date évaluation

2014-05-30

Remarques sur l'état physique

Plusieurs composantes en bois manquent de peinture.

État d'authenticité

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Le revêtement en crépi, les fenêtres à manivelle, le garde-corps, le revêtement de la toiture en bardeaux d'asphalte sont contemporains. Les portes, les chambranles, les fenêtres avec de grands carreaux sont anciennes ou de facture traditionnelle et conviennent parfaitement à la résidence. Une ancienne laiterie en pierre est greffée sur la façade arrière.

Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs) Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Cette maison sise en milieu agricole, en bordure d'un rang de campagne, a été construite vers 1873 pour loger une famille de cultivateurs. Elle est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. D'ailleurs, elle est entourée de beaux bâtiments secondaires anciens et bien préservés. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées sur la maison.

Valeur patrimoniale

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.
Conserver les bâtiments secondaires et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture; Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade en bois de style traditionnel; Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter les chambranles déjà présentes sur la maison et des planches cornières pour compléter le décor; Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux; Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture; Bien que la tôle profilée convienne pour la toiture des bâtiments secondaires, revenir idéalement à un revêtement en bardeaux de bois ou en tôle traditionnelle; Repeindre les revêtements en bois des bâtiments secondaires.

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies



2013_34017_ENFJ_0075_01



2013_34017_ENFJ_0075_05



2013_34017_ENFJ_0075_08



2013_34017_ENFJ_0075_10_01_02



2013_34017_ENFJ_0075_10_02



2013_34017_ENFJ_0075_10_03

Gestion des données

Créée le

2013-11-05

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par