

### Données administratives

#### Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur	
Pont-Rouge		
Adresse		
087 -	Enfant-Jésus (rang de l')	
Dénomination		
Matricule	Cadastre	Année construction
0978-79-5726	4009848	vers 1875
Statut(s) juridique(s)		Coordonnées GPS
sans statut		-71.7343
		46.7363



2013\_34017\_ENFJ\_0087\_02

Type de bien bâtiment principal

### Données architecturales et paysagères

#### Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Tradition québécoise

#### Élévations

Nombre d'étages	1,5	Matériau(s) soubassement	indéterminé
Saillies			
cheminée		perron	
volume annexe			

#### Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
pierre des champs	pierre des champs	pierre des champs
	fibre de bois pressé	fibre de bois pressé

#### Toitures et lucarnes

Profil toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarnes
à deux versants droits	tôle à baguettes	aucune
	bardeaux de bois	

#### Ouvertures

Portes	Forme(s) ouverture(s)	Type(s) porte(s)	Matériau(x) porte(s)
	rectangulaire	plane avec vitrage	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous type de fenêtre
	rectangulaire	à manivelle	sans carreaux
	rectangulaire	indéterminé	à grands carreaux
			Matériau de la fenêtre
			bois
			bois

## Données architecturales et paysagères

### Ornementation

Ornement(s)

sans objet

### Remarques sur le paysage

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Grange-étable

Indéterminé

## Données historiques

### Construction

Année construction

vers

1875

Maître d'oeuvre

Propriétaire constructeur

Statut du maître d'oeuvre

### Notes historiques

## Données documentaires

### Références bibliographiques

### Évaluation du potentiel patrimonial \*

#### État physique

Bon état  Travaux mineurs requis  Travaux majeurs requis

Date évaluation

2014-05-30

Remarques sur l'état physique

#### État d'authenticité

État complet  Évolution harmonieuse  Transformations réversibles  Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Le revêtement de la toiture en tôle à baguettes et la toiture en bardeaux de bois sont anciens. Les autres composantes sont contemporaines, y compris le revêtement de pierre. La porte et la fenêtre du bâtiment annexe conviennent bien au style de la maison. Les bâtiments secondaires se trouvent dans un excellent état d'authenticité.

#### Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs)  Âge et histoire  Usage  Architecture  Authenticité  Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Cette maison sise en milieu agricole, en bordure d'un rang de campagne, a été construite pour loger une famille de cultivateurs au cours du 19e siècle, probablement vers 1875. Elle est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Quelques-unes de ses composantes actuelles sont anciennes. La propriété comprend des bâtiments secondaires anciens intéressants qui se démarquent de la majorité en raison de leur excellent état d'authenticité.

#### Valeur patrimoniale

Exceptionnelle  Supérieure  Bonne  Moyenne  Faible  Aucune

#### Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la composition et la volumétrie générales.  
Conserver tous les éléments anciens (les deux types de toiture) et veiller à leur entretien.  
Conserver les portes et les fenêtres à battants et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.  
Remplacer les fenêtres à manivelle actuelles par des modèles en bois à battants à grands carreaux.  
Repeindre la toiture en tôle.  
Repeindre les bâtiments secondaires en bois.

\* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

## Photographies



2013\_34017\_ENFJ\_0087\_02



2013\_34017\_ENFJ\_0087\_08



2013\_34017\_ENFJ\_0087\_08\_01



2013\_34017\_ENFJ\_0087\_10\_02



2013\_34017\_ENFJ\_0087\_10\_08

## Gestion des données

Créée le

2013-11-05

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par