

### Données administratives

#### Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur	
Pont-Rouge		
Adresse		
091 -	Enfant-Jésus (rang de l')	
Dénomination		
Matricule	Cadastre	Année construction
1078-42-5575	4010099	vers 1914
Statut(s) juridique(s)		Coordonnées GPS
sans statut		-71.7341
		46.7371



2013\_34017\_ENFJ\_0091\_01

Type de bien bâtiment principal

### Données architecturales et paysagères

#### Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Maison à mansarde

#### Élévations

Nombre d'étages	2	Matériau soubassement
Saillies		béton
cheminée		galerie
volume annexe		

#### Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
fibre de bois pressé	fibre de bois pressé	fibre de bois pressé

#### Toitures et lucarnes

Profil toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarnes
mansardé à deux versants	bardeaux d'asphalte	à pignon

#### Ouvertures

Portes	Forme(s) ouverture(s)	Type(s) porte(s)	Matériau(x) porte(s)
	rectangulaire	plane avec vitrage	indéterminé
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous type de fenêtre
	rectangulaire	à manivelle	sans carreaux
			Matériau de la fenêtre
			indéterminé

## Données architecturales et paysagères

### Ornementation

Ornement(s)

chambranle

planche cornière

### Remarques sur le paysage

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Hangar

Grange

Grange-étable

## Données historiques

### Construction

Année construction

vers

1914

Maître d'oeuvre

Propriétaire constructeur

Statut du maître d'oeuvre

### Notes historiques

La date provient du rôle d'évaluation.

## Données documentaires

### Références bibliographiques

### Évaluation du potentiel patrimonial \*

#### État physique

Bon état  Travaux mineurs requis  Travaux majeurs requis

Date évaluation

2014-05-30

Remarques sur l'état physique

#### État d'authenticité

État complet  Évolution harmonieuse  Transformations réversibles  Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Cette maison est en cours de restauration. Les nouveaux modèles de porte et de fenêtre conviennent bien à la maison. Le revêtement de la toiture en bardeaux d'asphalte et le revêtement extérieur sont de facture contemporaine.

#### Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs)  Âge et histoire  Usage  Architecture  Authenticité  Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Cette maison sise en milieu agricole, en bordure d'un rang de campagne, a été construite pour loger une famille de cultivateurs vers 1914, selon le rôle d'évaluation. Elle est représentative de la maison à mansarde, style très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920. Elle possède une composition et une volumétrie intactes qui lui confèrent un bon potentiel de mise en valeur. La propriété comprend des bâtiments secondaires anciens intéressants.

#### Valeur patrimoniale

Exceptionnelle  Supérieure  Bonne  Moyenne  Faible  Aucune

#### Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la composition et la volumétrie générales.  
Conserver les portes, les fenêtres et veiller à leur entretien.  
Conserver les bâtiments secondaires et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.  
Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.  
Repeindre les bâtiments secondaires en bois.

\* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

## Photographies



2013\_34017\_ENFJ\_0091\_01



2013\_34017\_ENFJ\_0091\_02



2013\_34017\_ENFJ\_0091\_08



2013\_34017\_ENFJ\_0091\_10\_01



2013\_34017\_ENFJ\_0091\_10\_01



2013\_34017\_ENFJ\_0091\_10\_02

## Gestion des données

Créée le

2013-11-05

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par