

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur	
Pont-Rouge		
Adresse		
155 -	Terrebonne (rang)	
Dénomination		
Matricule	Cadastre	Année construction
0778-52-6138	4769473	vers 1937
Statut(s) juridique(s)		Coordonnées GPS
sans statut		-71.7722
		46.7361



2013_34017_TERB_0155_01

Type de bien bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Cottage vernaculaire américain

Élévations

Nombre d'étages	1,5	Matériau soubassement
Saillies		
auvent		galerie
cheminée		volume annexe

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
papier goudronné	papier goudronné	papier goudronné

Toitures et lucarnes

Profil toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarnes
à deux versants droits	bardeaux d'asphalte	aucune
plat/à faible pente		

Ouvertures

Portes	Forme(s) ouverture(s)	Type(s) porte(s)	Matériau(x) porte(s)
	rectangulaire	à panneaux avec vitrage	bois
	rectangulaire	plane avec vitrage	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous type de fenêtre
	rectangulaire	à battants	avec imposte
	rectangulaire	à battants	à grands carreaux
	rectangulaire	fixe	contre-fenêtre
			Matériau de la fenêtre
			bois
			bois
			bois

Données architecturales et paysagères

Ornementation

Ornement(s)

chambranle

planche cornière

Remarques sur le paysage

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Grange-étable

Garage

Données historiques

Construction

Année construction vers 1937

Propriétaire constructeur

Maître d'oeuvre

Statut du maître d'oeuvre

Notes historiques

La date provient du rôle d'évaluation.

Données documentaires

Références bibliographiques

Évaluation du potentiel patrimonial *

État physique

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Date évaluation

2014-06-01

Remarques sur l'état physique

Le revêtement en papier goudronné est à remplacer. Plusieurs composantes en bois manquent de peinture.

État d'authenticité

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Le revêtement en bardeaux d'asphalte de la toiture, les garde-corps de la galerie du volume annexe et la porte du volume annexe sont contemporains. Toutes les autres composantes sont anciennes et probablement d'origine.

Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs) Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son état d'authenticité. Il s'agit d'un cottage vernaculaire américain avec la façade principale aménagée dans le mur pignon construit, selon le rôle d'évaluation, vers 1937. La maison a probablement été érigée pour loger une famille de cultivateurs. On retrouve encore des bâtiments secondaires d'intérêt sur la propriété. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées.

Valeur patrimoniale

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture et sur l'avent; Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture; Supprimer le garde-corps de la galerie du volume annexe.

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales. Y ajouter les chambranles et les planches cornières qui se trouvent encore en place sur la maison.

Sur le volume annexe, installer une porte en bois de style traditionnel avec un vitrage.

Installer un revêtement en bardeaux de bois ou en planches de bois horizontales sur le garage.

Repeindre la grange et le revêtement en tôle de sa toiture.

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies



2013_34017_TERB_0155_01



2013_34017_TERB_0155_02



2013_34017_TERB_0155_08



2013_34017_TERB_0155_09



2013_34017_TERB_0155_10_01



2013_34017_TERB_0155_10_02_01

Gestion des données

Créée le

2013-11-05

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par