

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur	
Pont-Rouge		
Adresse		
448 -	Petit-Capsa (rang)	
Dénomination		
Bâtiment agricole		
Matricule	Cadastre	Année construction
1679-55-9053	5172568	entre 1900-1950
Statut(s) juridique(s)		Coordonnées GPS
sans statut		-71.6588
		46.7511



2013_34017_PTCA_0448_10_01

Type de bien bâtiment secondaire

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
agricole
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Autre

Élévations

Nombre d'étages	1	Matériau soubassement
Saillies	lanternon/campanile	indéterminé
		avancée

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
planches de bois verticales	planches de bois verticales	parement de métal profilé

Toitures et lucarnes

Profil toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarnes
à deux versants droits	tôle profilée	aucune

Ouvertures

Portes	Forme(s) ouverture(s)	Type(s) porte(s)	Matériau(x) porte(s)
	à arc en plein cintre	sans objet	sans objet
	rectangulaire	plane avec vitrage	bois
Fenêtres	rectangulaire	plane sans vitrage	bois
	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous type de fenêtre
	rectangulaire	indéterminé	à petits carreaux
	rectangulaire	indéterminé	à grands carreaux
			Matériau de la fenêtre
			bois
			bois

Données architecturales et paysagères

Ornementation

Ornement(s)

chambranle

planche cornière

Remarques sur le paysage

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Grange

Poulailler

Étable

Données historiques

Construction

Année construction entre 1900-1950

Maître d'oeuvre

Propriétaire constructeur

Statut du maître d'oeuvre

Notes historiques

Le bâtiment agricole se trouve sur une terre appartenant à des Jobin. Le moulin à vent situé derrière la propriété actionnait ou actionne encore un système de tuyaux relié à un grand réservoir qui achemine l'eau jusque dans le bâtiment à l'étude. Ce bâtiment a d'ailleurs plusieurs fonctions. Le premier étage sert de grange-étable et abrite les vaches et le foin, tandis qu'à l'arrière est rangée la machinerie agricole. Un poulailler est aménagé au second étage. Le bâtiment a été agrandi à deux reprises. Il est difficile de statuer de son ancienneté. Il a probablement été construit entre 1900 et 1940. Ces dates pourraient facilement être revues à la hausse ou à la baisse avec des recherches plus poussées.

Données documentaires

Références bibliographiques

S.A. *Sur les chemins de Pont-Rouge*. Pont-Rouge, Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge, 1998, p. 22.

Évaluation du potentiel patrimonial *

État physique

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Date évaluation

2014-06-01

Remarques sur l'état physique

Le revêtement de la toiture en tôle est rouillé. Plusieurs composantes en bois manquent de peinture.

État d'authenticité

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Toutes les composantes actuelles du bâtiment sont anciennes à l'exception du revêtement en tôle profilée de la partie de droite et de la porte de garage.

Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs) Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

La bonne valeur patrimoniale de cette bâtisse repose sur son ancienneté, son usage, son style architectural et son authenticité. Il s'agit d'un bâtiment agricole à plusieurs fonctions. Il sert à la fois de poulailler, de grange, d'étable et de hangar. Il possède un style architectural intéressant avec sa grande porte en arc cintré, ses campaniles et ses nombreuses ouvertures à carreaux. Sa date de construction remonte probablement entre 1900 et 1940. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées.

Valeur patrimoniale

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Bien que la tôle profilée convienne pour la toiture des bâtiments secondaires, revenir idéalement à un revêtement en bardeaux de bois ou en tôle traditionnelle.
Remplacer la porte de garage actuelle par un modèle qui se rapproche davantage aux portes que l'on installait à l'époque sur les bâtiments secondaires (ex: en bois à double vantail sans vitrage).
Rétablir le revêtement en bois sur la partie droite présentement recouverte de tôle profilée.

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies



2013_34017_PTCA_0448_10_02



2013_34017_PTCA_0448_10_01



2013_34017_PTCA_0448_10_08



2013_34017_PTCA_0448_10_09

Gestion des données

Créée le

2013-11-05

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par