

### Données administratives

#### Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur	
Pont-Rouge		
Adresse		
450 -	Petit-Capsa (rang)	
Dénomination		
Matricule	Cadastre	Année construction
1679-27-2431	5143961	entre 1880-1940
Statut(s) juridique(s)		Coordonnées GPS
sans statut		-71.6593
		46.7511



2013\_34017\_PTCA\_0450\_10

Type de bien Bâtiment secondaire

### Données architecturales et paysagères

#### Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
agricole
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Autre

#### Élévations

Nombre d'étages	1,5	Matériau(s) soubassement
Saillies		indéterminé
auvent		

#### Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
planches de bois verticales	planches de bois verticales	indéterminé

#### Toitures et lucarnes

Profil toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarnes
à deux versants droits	tôle à la canadienne	aucune

#### Ouvertures

Portes	Forme(s) ouverture(s)	Type(s) porte(s)	Matériau(x) porte(s)
	rectangulaire	plane sans vitrage	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous type de fenêtre
	rectangulaire	indéterminé	à petits carreaux
			Matériau de la fenêtre
			bois

### Données architecturales et paysagères

#### Ornementation

Ornement(s)

chambranle

#### Remarques sur le paysage

Ce bâtiment est éloigné de la route et dans la cour arrière d'une maison.

#### Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Hangar

### Données historiques

#### Construction

Année construction entre 1880-1940

Propriétaire constructeur

Maître d'oeuvre

Statut du maître d'oeuvre

#### Notes historiques

### Données documentaires

#### Références bibliographiques

### Évaluation du potentiel patrimonial \*

#### État physique

Bon état  Travaux mineurs requis  Travaux majeurs requis

Date évaluation

2014-06-01

Remarques sur l'état physique

Plusieurs composantes en bois et en tôle manquent de peinture.

#### État d'authenticité

État complet  Évolution harmonieuse  Transformations réversibles  Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Ce bâtiment secondaire semble se trouver dans un très bon état d'authenticité.

#### Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs)  Âge et histoire  Usage  Architecture  Authenticité  Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

La bonne valeur patrimoniale de ce bâtiment repose sur son ancienneté, son usage, son style et son authenticité. Il s'agit d'un bâtiment secondaire positionné dans la cour arrière d'une maison du rang Petit-Capsa, un secteur agricole de Pont-Rouge. Il a probablement été construit pour servir de hangar ou d'atelier. Il semble se trouver dans un excellent état d'authenticité. Sa date de construction se situe peut-être entre 1880 et 1940. En raison de tout cela, il possède un bon potentiel de mise en valeur et mériterait d'être restauré.

#### Valeur patrimoniale

Exceptionnelle  Supérieure  Bonne  Moyenne  Faible  Aucune

#### Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la composition et la volumétrie générales.  
Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Repeindre tous les éléments en bois et en tôle qui manquent de peinture.

\* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

### Photographies



2013\_34017\_PTCA\_0450\_10

### Gestion des données

Créée le

2013-11-13

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par