

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur		
Pont-Rouge			
Adresse			
627 -	Bois-de-L'Ail (chemin du)		
Dénomination			
Matricule	Cadastre	Année construction	
1177-20-8443	4010047	entre 1890-1940	
Statut(s) juridique(s)	Coordonnées GPS		
sans statut	-71.7230		
	46.7261		



2013_34017_BOIA_0627_01

Type de bien Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)	
résidentielle	
Typologie constructive (structure apparente)	
indéterminé	
Typologie formelle (courant architectural dominant)	
Courant cubique	

Élévations

Nombre d'étages	2	Matériau(s) soubassement	indéterminé
Saillies			
auvent		galerie	
cheminée		volume annexe	

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
brique de revêtement	brique de revêtement	brique de revêtement

Toitures et lucarnes

Profil toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarnes
en pavillon	bardeaux de bois	aucune
	tôle pincée	

Ouvertures

Portes	Forme(s) ouverture(s)	Type(s) porte(s)	Matériau(x) porte(s)
	à arc surbaissé	plane avec vitrage	indéterminé
	à arc surbaissé	plane avec vitrage	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous type de fenêtre
	à arc surbaissé	à guillotine	sans carreaux
	rectangulaire	indéterminé	à grands carreaux
	losange	fixe	sans carreaux
			Matériau de la fenêtre
			contemporain
			bois
			indéterminé

Données architecturales et paysagères

Ornementation

Ornement(s)

platebande en brique / pierre

polychromie

aisselier

colonne ouvragée

Remarques sur le paysage

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Construction

Année construction

entre

1890-1940

Maître d'oeuvre

Propriétaire constructeur

Statut du maître d'oeuvre

Notes historiques

Le garage n'est peut-être pas ancien, mais il est constitué de composantes traditionnelles. Le hangar manque d'entretien, mais il possède encore toutes ses composantes en bois. Si le garage est ancien, il constituerait un bâtiment secondaire d'intérêt.

Données documentaires

Références bibliographiques

Évaluation du potentiel patrimonial *

État physique

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Date évaluation

2014-06-02

Remarques sur l'état physique

État d'authenticité

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Les composantes anciennes ou de facture traditionnelle sont: revêtement en bardeaux de bois de la toiture, revêtement extérieur en brique, quelques fenêtres en bois, programme décoratif, porte du côté, colonnes ouvragées, tôle pincée de l'auvent. Les composantes contemporaines sont: porte de l'entrée principale, fenêtres. Les modèles de fenêtres, même s'ils sont de facture contemporaine, peuvent convenir à la maison.

Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs) Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son état d'authenticité. Elle est représentative d'un type de résidences issu de l'architecture vernaculaire industrielle, soit la maison cubique ou « Four-square house ». Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte Frank Kidder, il est rapidement diffusé au Canada par les catalogues de plans. Elle a été construite entre 1890 et 1940 pour loger une famille d'agriculteurs. Elle se trouve dans un bon état d'authenticité.

Valeur patrimoniale

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Conserver tous les éléments anciens ou de facture traditionnelle et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Remplacer la porte de l'entrée principale, par une porte en bois avec un grand vitrage de style traditionnel.

Idéalement, remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine en bois avec de grands carreaux dans la partie supérieure ou des fenêtres à battants en bois avec de grands carreaux.

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies



2013_34017_BOIA_0627_01



2013_34017_BOIA_0627_02



2013_34017_BOIA_0627_07



2013_34017_BOIA_0627_08



2013_34017_BOIA_0627_10_01_01



2013_34017_BOIA_0627_10_02_01

Gestion des données

Créée le

2013-12-03

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par