

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur	
Pont-Rouge		
Adresse		
667 -	Bois-de-L'Ail (chemin du)	
Dénomination		
Matricule	Cadastre	Année construction
1177-74-2950		entre 1875-1920
Statut(s) juridique(s)		Coordonnées GPS
sans statut		-71.7173
		46.7300



2013_34017_BOIA_0667_01

Type de bien Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Maison à mansarde

Élévations

Nombre d'étages	2	Matériau(s) de base	pierre
Saillies	auvent		galerie
	volume annexe		cheminée

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
bardeaux de bois	bardeaux de bois	bardeaux de bois

Toitures et lucarnes

Profil toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarnes
mansardé à deux versants	bardeaux d'asphalte	à pignon
	tôle profilée	

Ouvertures

Portes	Forme(s) ouverture(s)	Type(s) porte(s)	Matériau(x) porte(s)
	rectangulaire	à panneaux avec vitrage	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous type de fenêtre
	rectangulaire	à battants	à grands carreaux
	rectangulaire	fixe	contre-fenêtre
			Matériau de la fenêtre
			bois

Données architecturales et paysagères

Ornementation

Ornement(s)

chambranle

boiserie ornementale

Remarques sur le paysage

Cette maison de ferme est située sur un grand terrain et positionnée assez près de la voie publique.

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Construction

Année construction entre 1875-1920

Propriétaire constructeur

Maître d'oeuvre

Statut du maître d'oeuvre

Notes historiques

Données documentaires

Références bibliographiques

Évaluation du potentiel patrimonial *

État physique

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Date évaluation

2014-06-01

Remarques sur l'état physique

Plusieurs composantes en bois manquent de peinture.

État d'authenticité

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Les composantes anciennes sont: portes, fenêtres, revêtement extérieur en bardeaux de bois, programme décoratif. Les composantes contemporaines sont: bardeaux d'asphalte et tôle profilée de la toiture.

Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs) Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son état d'authenticité. Elle est représentative de la maison mansardée à deux versants, style très en vogue en milieu rural au Québec entre 1875 et 1920. Elle a probablement été construite au cours de cette époque pour loger une famille de cultivateurs. Elle possède un très bon état d'authenticité et un bon potentiel de mise en valeur. Cette maison mériterait grandement d'être restaurée. Les interventions à effectuer qui augmenteraient sa valeur patrimoniale sont minimales.

Valeur patrimoniale

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Repeindre tous les éléments en bois manquent de peinture.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture et sur l'auvent.

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies



2013_34017_BOIA_0667_01



2013_34017_BOIA_0667_03



2013_34017_BOIA_0667_08



2013_34017_BOIA_0667_09



2013_34017_BOIA_0667_09_03



2013_34017_BOIA_0667_13

Gestion des données

Créée le

2013-12-03

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par