

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur	
Saint-Basile		
Adresse		
160 -	Sainte-Anne (rang)	
Dénomination		
Matricule	Cadastre	Année construction
0281-38-9040		vers 1900-1904
Statut(s) juridique(s)		Coordonnées GPS
sans statut		-71.8403
		46.7696



2012_34038_SNRG_0160_08

Type de bien Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Cottage vernaculaire américain

Élévations

Nombre d'étages	1,5	Matériau(s) soubassement
Saillies		béton
auvent		galerie
escalier		volume annexe

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
papier goudronné	papier goudronné	papier goudronné

Toitures et lucarnes

Profil toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarnes
à deux versants droits	tôle profilée	aucune
plat/à faible pente	tôle pincée	

Ouvertures

Portes	Forme(s) ouverture(s)	Type(s) porte(s)	Matériau(x) porte(s)
	rectangulaire	à panneaux avec imposte	bois
	rectangulaire	à panneaux avec vitrage	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous type de fenêtre
	rectangulaire	à battants	à grands carreaux
	rectangulaire	fixe	contre-fenêtre
			Matériau de la fenêtre
			bois
			bois

Données architecturales et paysagères

Ornementation

Ornement(s)

entablement

chambranle

console

planche cornière

Remarques sur le paysage

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Construction

Année construction

vers

1900-1904

Maître d'oeuvre

Propriétaire constructeur

Statut du maître d'oeuvre

Notes historiques

Selon la Société d'histoire de Saint-Basile, cette maison aurait été construite en 1900. Le rôle d'évaluation avance 1904.

En 1977, la maison est déménagée sur le lot actuel.

Sur une photographie prise dans les années 1940 ou 1950, la maison possède des aisseliers. Elle n'a pas de garde-corps et le revêtement est en bardeaux d'asphalte. La maison est par la suite installée sur des fondations de béton, probablement lors de son installation sur le site actuel.

Données documentaires

Références bibliographiques

Évaluation du potentiel patrimonial *

État physique

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Date évaluation

2012-12-11

Remarques sur l'état physique

État d'authenticité

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Les fenêtres, les portes, les chambranles, les planches cornières, la galerie, l'auvent, le revêtement en tôle de l'auvent sont anciens. Le revêtement de la toiture est en tôle profilée et le revêtement des façades est en bardeaux d'asphalte. La cheminée, anciennement installée sur la droite du toit, a été supprimée.

Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs) Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

La bonne valeur patrimoniale de cette maison tient à son ancienneté, son authenticité et son style architectural. Probablement construite vers 1900-1904, elle est apparentée au cottage vernaculaire américain dont la version à deux versants droits, sorte de continuation de la maison traditionnelle québécoise, se propage au Québec dès la fin du 19e siècle. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées.

Valeur patrimoniale

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Conserver le revêtement de l'auvent, l'auvent, la galerie, les poteaux de galerie, les chambranles, les planches cornières, la balustrade, les fenêtres, les portes, les consoles du volume annexe et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Remplacer le revêtement actuel par un revêtement en planches de bois horizontales.

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.

Idéalement, rétablir tous les aisseliers aux poteaux de la galerie.

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies



2012_34038_SNRG_0160_02



2012_34038_SNRG_0160_08



160 rang Ste-Anne

Gestion des données

Créée le

2012-09-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par