

### Données administratives

#### Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Saint-Basile		Secteur	
Adresse	233 -	Sainte-Anne (rang)		
Dénomination				
Matricule	Cadastre	Année construction		
9984-77-4090		en 1926		
Statut(s) juridique(s)	Coordonnées GPS			
sans statut	-71.8758			
	46.7961			



2012\_34038\_SNRG\_0233\_02

Type de bien Bâtiment principal

### Données architecturales et paysagères

#### Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)	résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)	indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)	Cottage vernaculaire américain

#### Élévations

Nombre d'étages	1,5	Matériau soubassement	pierre
Saillies	auvent	galerie	
	cheminée	volume annexe	

#### Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
parement temporaire	parement temporaire	indéterminé
	parement de plastique ou vinyle	

#### Toitures et lucarnes

Profil toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarnes
à deux versants droits	tôle à la canadienne	aucune
	tôle pincée	

#### Ouvertures

Portes	Forme(s) ouverture(s)	Type(s) porte(s)	Matériau(x) porte(s)
	rectangulaire	à panneaux avec vitrage	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous type de fenêtre
	rectangulaire	indéterminé	à grands carreaux
	rectangulaire	coulissante	sans carreaux
	rectangulaire	fixe	sans carreaux
			Matériau de la fenêtre
			bois
			contemporain
			bois

## Données architecturales et paysagères

### Ornementation

Ornement(s)

chambranle

planche cornière

### Remarques sur le paysage

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Grange

Hangar

## Données historiques

### Construction

Année construction en 1926

Propriétaire constructeur

Maître d'oeuvre

Statut du maître d'oeuvre

### Notes historiques

Selon les dossiers de la Société d'histoire de Saint-Basile, cette maison aurait été construite en 1926.

## Données documentaires

### Références bibliographiques

### Évaluation du potentiel patrimonial \*

#### État physique

Bon état  Travaux mineurs requis  Travaux majeurs requis

Date évaluation

2012-12-10

Remarques sur l'état physique

Quelques éléments en bois manquent de peinture.

#### État d'authenticité

État complet  Évolution harmonieuse  Transformations réversibles  Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Il n'a pas été possible de savoir si le revêtement actuel est d'origine. Plusieurs fenêtres, les portes, les chambranles, les planches cornières, le revêtement en tôle canadienne et le revêtement en tôle pincée de l'auvent sont anciens. Plusieurs fenêtres ont été remplacées par des modèles contemporains. Le garde-corps a été supprimé. La maison a subi un agrandissement vers l'arrière.

#### Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs)  Âge et histoire  Usage  Architecture  Authenticité  Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison tient à son ancienneté, un certain degré d'authenticité et son style architectural. Elle est apparentée au cottage vernaculaire américain dont la version à deux versants droits, sorte de continuation de la maison traditionnelle québécoise, se propage au Québec dès la fin du 19e siècle. Elle aurait été construite en 1926. La propriété se trouve en outre dans son contexte d'origine, entourée de bâtiments secondaires agricoles bien conservés. Quelques composantes anciennes ont été conservées.

#### Valeur patrimoniale

Exceptionnelle  Supérieure  Bonne  Moyenne  Faible  Aucune

#### Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Conserver tous les éléments anciens actuels (fenêtres en bois, chambranles, planches cornières, portes, revêtements en tôle) et veiller à leur entretien.

Conserver les bâtiments secondaires et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Remplacer le revêtement actuel par un revêtement en planches de bois horizontales.

Remplacer les fenêtres contemporaines par des modèles à battants avec de grands carreaux.

Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.

Remplacer le garde-corps actuel par une balustrade de style traditionnel.

Peindre la galerie.

\* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

## Photographies



2012\_34038\_SNRG\_0233\_02



2012\_34038\_SNRG\_0233\_05



2012\_34038\_SNRG\_0233\_10\_01



2012\_34038\_SNRG\_0233\_10\_02



233 rang Ste-Anne



233 rang Ste-Anne 2

## Gestion des données

Créée le

2012-09-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par