

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur	
Saint-Basile		
Adresse		
436 -	Sainte-Angélique (rue)	
Dénomination		
Matricule	Cadastre	Année construction
0380-67-0460		en 1929
Statut(s) juridique(s)		Coordonnées GPS
sans statut		-71.8242
		46.7608



2012_34038_SARU_0436_01

Type de bien Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Cottage vernaculaire américain

Élévations

Nombre d'étages	1,5	Matériau(s) soubassement
Saillies		béton
auvent		cheminée
galerie		logette

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
parement de fibre minérale et ciment	parement de fibre minérale et ciment	parement de fibre minérale et ciment

Toitures et lucarnes

Profil toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarnes
à deux versants droits	tôle pincée	à pignon
		triangulaire

Ouvertures

Portes	Forme(s) ouverture(s)	Type(s) porte(s)	Matériau(x) porte(s)
	rectangulaire	plane avec vitrage	contemporain
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous type de fenêtre
	rectangulaire	à guillotine	sans carreaux
	rectangulaire	contemporaine	sans carreaux
			Matériau de la fenêtre
			contemporain
			contemporain

Données architecturales et paysagères

Ornementation

Ornement(s)

balustrade/garde-corps

chambranle

planche cornière

aisselier

Remarques sur le paysage

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Construction

Année construction

en

1929

Maître d'oeuvre

Propriétaire constructeur

Statut du maître d'oeuvre

Notes historiques

Cette maison aurait été construite en 1929. Selon la Société d'histoire de Saint-Basile, elle se trouvait au départ dans le rang Sainte-Angélique et fut déplacée dans le village en 1970 par Charles S. Jobin.

Données documentaires

Références bibliographiques

Saint-Basile Miroir sur 150 ans d'Histoire, 1996, p. 368

Évaluation du potentiel patrimonial *

État physique

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Date évaluation

2012-12-17

Remarques sur l'état physique

Quelques éléments en bois (chambranles, balustrade) manquent de peinture.

État d'authenticité

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Avant 1976, les dimensions d'une ouverture de fenêtre de la façade principale ont été agrandies pour installer trois fenêtres jumelées. Cette intervention, bien qu'importante, est harmonieuse. Le revêtement extérieur est peut-être d'origine, de même que la balustrade et le revêtement en tôle pincée. Les fenêtres et les portes sont contemporaines, mais conviennent au style de la maison. Deux sections de la balustrade ont été supprimées pour installer l'escalier sur le côté. L'escalier menant à l'entrée principale a été démoli. Les aisseliers sont récents.

Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs) Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

La bonne valeur patrimoniale de cette maison tient à son style architectural, un certain degré d'authenticité et son ancienneté. Elle est représentative du style vernaculaire américain reconnaissable à la toiture à deux versants droits, la sobriété du décor et la lucarne triangulaire. Elle aurait été construite en 1929 pour une famille de cultivateurs ou d'ouvriers de Saint-Basile. Déménagée dans le village dans les années 1970, elle possède plusieurs composantes anciennes qui ont été préservées.

Valeur patrimoniale

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Conserver le revêtement en tôle pincée, le revêtement extérieur, les chambranles, les planches cornières, la balustrade, les fenêtres, la porte, les aisseliers et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Idéalement, installer un escalier menant à la porte principale ou rétablir la balustrade en bois à cet endroit.

Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.

Lorsque le revêtement en amiante-ciment devra être remplacé, installer un revêtement en planches de bois horizontales et compléter le décor avec des planches cornières.

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies



2012_34038_SARU_0436_01



2012_34038_SARU_0436_02



2012_34038_SARU_0436_08



Maison Charles S. Jobin



436 Rue Ste-Angélique

Gestion des données

Créée le

2012-09-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par