

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur	
Saint-Basile		
Adresse		
744 -	Sainte-Angélique (rang)	
Dénomination		
Matricule	Cadastre	Année construction
0384-01-2030		en 1918
Statut(s) juridique(s)		Coordonnées GPS
sans statut		-71.8203
		46.7812



2012_34038_SARG_0744_08

Type de bien Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Cottage vernaculaire américain

Élévations

Nombre d'étages	1,5	Matériau(s) soubassement
Saillies		indéterminé
auvent		galerie
cheminée		

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
brique de revêtement	brique de revêtement	brique de revêtement

Toitures et lucarnes

Profil toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarnes
à deux versants droits	tôle à la canadienne	aucune
	tôle pincée	

Ouvertures

Portes	Forme(s) ouverture(s)	Type(s) porte(s)	Matériau(x) porte(s)
	à arc surbaissé	plane avec vitrage	contemporain
	à arc surbaissé	indéterminé	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous type de fenêtre
	à arc surbaissé	à manivelle	sans carreaux
	à arc surbaissé	indéterminé	à grands carreaux
	losange	aucune	sans objet
			Matériau de la fenêtre
			contemporain
			bois
			sans objet

Données architecturales et paysagères

Ornementation

Ornement(s)

platebande en brique / pierre

retour de l'avant-toit

Remarques sur le paysage

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Grange-étable

Hangar

Remise

Données historiques

Construction

Année construction en 1918

Propriétaire constructeur

Maître d'oeuvre

Statut du maître d'oeuvre

Notes historiques

Selon les dossiers de la Société d'histoire de Saint-Basile, cette maison aurait été construite en 1918.

Données documentaires

Références bibliographiques

Évaluation du potentiel patrimonial *

État physique

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Date évaluation

2012-12-10

Remarques sur l'état physique

Le revêtement en bois des bâtiments secondaires manque de peinture.

État d'authenticité

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

À l'origine, les fenêtres étaient probablement toutes à battants surmontées d'une imposte comme le suggère la seule fenêtre ancienne qui a été préservée. Le revêtement de la toiture en tôle canadienne et en tôle en plaques, le revêtement de l'auvent, le revêtement extérieur en brique sont anciens. La porte principale et la majorité des fenêtres sont contemporaines. La porte de la façade gauche pourrait être à panneaux.

Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs) Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

La bonne valeur patrimoniale de cette maison tient à son ancienneté, son authenticité, son style architectural et son contexte. Elle est représentative du style vernaculaire américain reconnaissable à la toiture à deux versants droits, la sobriété du décor et le plan en L. Elle aurait été construite en 1918 pour loger une famille de cultivateurs. Elle se trouve d'ailleurs dans son contexte d'origine, entourée de bâtiments secondaires agricoles bien conservés. Par ailleurs, plusieurs composantes anciennes ont été préservées.

Valeur patrimoniale

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Conserver tous les éléments anciens (tôle de la toiture, tôle de l'auvent, revêtement en brique, galerie, auvent, porte ancienne) et veiller à leur entretien.

Conserver les bâtiments secondaires et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres à battants avec de grands carreaux.

Installer une porte de style traditionnel dans l'entrée principale.

Installer une balustrade de style traditionnel.

Repeindre tous les éléments en bois des bâtiments secondaires qui manquent de peinture.

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies



2012_34038_SARG_0744_02_02



2012_34038_SARG_0744_08



2012_34038_SARG_0744_10_01



2012_34038_SARG_0744_10_02_01



2012_34038_SARG_0744_10_03



744 Rang Ste-Angélique

Gestion des données

Créée le

2012-09-17

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par