MRC de Portneuf

Base de données patrimoniales

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité: Neuville

Secteur:

Adresse: 704 - Érables (rue des)

Dénomination: Église Saint-François-de-Sales

Matricule: 2173-97-1348

Cadastre: 3834494

Année construction: en 1696, 1854

Statut(s) juridique(s): Immeuble patrimonial classé

Coordonnées GPS: -71.5842, 46.6982

2013_34007_ERAB_0704_08

Type de bien: bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine): religieuse

Typologie constructive (structure apparente): pierre

Typologie formelle (courant architectural dominant): Néoclassicisme

Élévations

Nombre d'étages: 1,5

Saillies: avancée, volume annexe

Matériau soubassement: pierre, clocher, portail

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
pierre de taille	pierre à moellons	pierre de taille
	bardeaux de bois	pierre à moellons

Toitures et lucarnes

Profil toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarnes
à deux versants à base recourbée	tôle à la canadienne	aucune
	tôle en plaque	

Ouvertures

Portes

Forme(s) ouverture(s)	Type(s) porte(s)	Matériau(x) porte(s)
à arc en plein cintre	à panneaux à double vantail	bois
à arc en plein cintre	à panneaux avec vitrage	bois
rectangulaire	à panneaux avec baie latérale	bois

Fenêtres

Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
à arc en plein cintre	fixe	à grands carreaux	bois
rectangulaire	à battants	à grands carreaux	bois
rectangulaire	fixe	contre-fenêtre	bois

Données architecturales et paysagères

Ornementation

Ornement(s)

chaînage d'angle	chambranle
corniche	pinacle

Remarques sur le paysage

○ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Construction

Année construction en 1696, 1854

Maître d'oeuvre

Propriétaire constructeur

Statut du maître d'oeuvre

Notes historiques

La seigneurie de Dombourg est concédée en 1653 à Jean Bourdon pour son fils Jean-François. Elle est connue sous le nom de Neuville en 1680. Les registres s'ouvrent en 1679. Une chapelle de colombages recouverte de chaume se trouve sur place et est desservie par un missionnaire. L'érection canonique de la paroisse de Saint-François-de-Sales de Neuville (ou Pointe-aux-Trembles) a lieu en 1684. Une église en pierre est construite de 1696 à 1712 ou 1715, selon les sources. Dès que le nouveau lieu de culte est utilisable, la première chapelle est convertie en presbytère. Une nouvelle maison curiale en pierre de deux étages est édifiée en 1735 et est à l'origine du presbytère actuel. En 1837, une nouvelle sacristie est adossée à l'église, laquelle connaît d'importantes modifications en 1854 qui lui confèrent une partie de son aspect actuel. La vieille église est entièrement démolie à l'exception du choeur. À la même époque, le presbytère subit aussi une cure de rajeunissement. Une cuisine est ajoutée du côté ouest. La façade est remplacée en 1915 selon les plans de David Dussault, architecte de Québec.

Données documentaires

Références bibliographiques

BOURQUE, Hélène, et Paul LABRECQUE. *Inventaire et évaluation patrimoniale des églises de la MRC de Portneuf*. Préparé pour le Comité multisectoriel du patrimoine religieux de Portneuf, 2000.

Évaluation du potentiel patrimonial *

État physique

Date évaluation: 2014-05-01

(●) Bon état ( ) Travaux mineurs requis ( ) Travaux majeurs requis

Remarques sur l'état physique

État d'authenticité

( ) État complet (●) Évolution harmonieuse ( ) Transformations réversibles ( ) Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Cette église se trouve dans un très bon état d'authenticité. Toutes ses composantes sont anciennes ou de facture traditionnelle.

Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs) ☒ Âge et histoire ☒ Usage ☒ Architecture ☒ Authenticité ☒ Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale supérieure de l'église de Neuville tient à son histoire, son usage, son intérêt architectural, son authenticité et son contexte. Il s'agit du deuxième lieu de culte de Neuville qui fut d'abord construit dès 1696 puis modifié en 1854. Le style de l'église est représentatif du courant néoclassique fort populaire en architecture religieuse catholique au Québec durant le 19e siècle et les premières décennies du 20e siècle. L'église occupe une place centrale dans le village de Neuville et témoigne de l'importance de la religion catholique au Québec avant la Révolution tranquille. Enfin, elle forme avec le presbytère et l'ancien couvent, un petit noyau institutionnel positionné au centre de la localité.

Valeur patrimoniale

( ) Exceptionnelle (●) Supérieure ( ) Bonne ( ) Moyenne ( ) Faible ( ) Aucune

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies

2013_34007_ERAB_0704_03

2013_34007_ERAB_0704_03_01

2013_34007_ERAB_0704_07_04

2013_34007_ERAB_0704_08

Église et presbytère Neuville, 1920

Église de Neuville

Gestion des données

Créée le	Créée par	Modifiée le	Modifiée par
2013-11-05	Patri-Arch		