MRC de Portneuf

Base de données patrimoniales

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité: Neuville

Secteur:

Adresse: 714 - Érables (rue des)

Dénomination: Presbytère de Neuville

Matricule: 2173-87-0068

Cadastre: 4790214

Année construction: en 1735

Statut(s) juridique(s): sans statut

Coordonnées GPS: -71.5844, 46.6979

2013_34007_ERAB_0714_08

Type de bien: bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine): résidentielle

Typologie constructive (structure apparente): pierre

Typologie formelle (courant architectural dominant): Néoclassicisme

Élévations

Nombre d'étages: 2,5

Saillies: auvent, galerie

Matériau soubassement: indéterminé

Cheminée

Volume annexe

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
planches de bois horizontales	planches de bois horizontales	planches de bois horizontales
papier goudronné		

Toitures et lucarnes

Profil toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarnes
à deux versants à base recourbée	bardeaux d'asphalte	à croupe/demi-croupe
mansardé à quatre versants		à pignon

Ouvertures

Portes

Forme(s) ouverture(s)	Type(s) porte(s)	Matériau(x) porte(s)
rectangulaire	à panneaux avec vitrage	bois

Fenêtres

Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
rectangulaire	à battants	à grands carreaux	bois
rectangulaire	fixe	contre-fenêtre	bois
rectangulaire	à battants	à petits carreaux	bois

Données architecturales et paysagères

Ornementation

Ornement(s)

balustrade/garde-corps	chambranle
colonne ouvragée	embrassure

Remarques sur le paysage

○ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Construction

Année construction en 1735

Maître d'oeuvre

Propriétaire constructeur

Statut du maître d'oeuvre

Notes historiques

La seigneurie de Dombourg est concédée en 1653 à Jean Bourdon pour son fils Jean-François. Elle est connue sous le nom de Neuville en 1680. Les registres s'ouvrent en 1679. Une chapelle de colombages recouverte de chaume se trouve sur place et est desservie par un missionnaire. L'érection canonique de la paroisse de Saint-François-de-Sales de Neuville (ou Pointe-aux-Trembles) a lieu en 1684. Une église en pierre est construite de 1696 à 1712 ou 1715, selon les sources. Dès que le nouveau lieu de culte est utilisable, la première chapelle est convertie en presbytère. Une nouvelle maison curiale en pierre de deux étages est édifiée en 1735 et est à l'origine du presbytère actuel. En 1854, le presbytère subit une cure de rajeunissement. Une cuisine est ajoutée du côté ouest. Il s'agit de la partie avec le toit mansardé. Vers 1878 ou 1880, des rénovations majeures dont nous ne connaissons pas la nature sont opérées sur le bâtiment. Une galerie couverte est ajoutée en 1915 ou après 1920, selon les sources.

Données documentaires

Références bibliographiques

« Coup d'œil sur Neuville ; un itinéraire à découvrir ». Société d'histoire de Neuville.

BOURQUE, Hélène, et Paul LABRECQUE. *Inventaire et évaluation patrimoniale des églises de la MRC de Portneuf*. Préparé pour le Comité multisectoriel du patrimoine religieux de Portneuf, 2000.

MRC de Portneuf

Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État physique

Date évaluation: 2014-05-01

◉ Bon état ○ Travaux mineurs requis ○ Travaux majeurs requis

Remarques sur l'état physique

État d'authenticité

○ État complet ○ Évolution harmonieuse ◉ Transformations réversibles ○ Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Le revêtement en bardeaux d'asphalte de la toiture et de la façade principale sont les seuls éléments contemporains. Toutes les autres composantes sont anciennes ou de facture traditionnelle et sont adéquates.

Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs) ☒ Âge et histoire ☒ Usage ☒ Architecture ☒ Authenticité ☒ Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale supérieure du presbytère de Neuville tient à son histoire, son usage, son intérêt architectural, son authenticité et son contexte. Il s'agit du deuxième presbytère de Neuville qui fut d'abord construit en 1735 puis modifié en 1854 et dans les années 1870-1880. Le style du presbytère est représentatif du courant néoclassique fort populaire en architecture religieuse catholique au Québec durant le 19e siècle et les premières décennies du 20e siècle. Le presbytère occupe une place centrale dans le village de Neuville et témoigne de l'importance de la religion catholique au Québec avant la Révolution tranquille. Enfin, il forme avec l'église Saint-François-de-Sales et l'ancien couvent, un petit noyau institutionnel positionné au centre de la localité.

Valeur patrimoniale

○ Exceptionnelle ◉ Supérieure ○ Bonne ○ Moyenne ○ Faible ○ Aucune

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

À l'exception du revêtement de bardeaux d'asphalte, conserver toutes les autres composantes et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture et sur l'auvent.
Remplacer le revêtement en bardeaux d'asphalte par un revêtement en planches de bois horizontales.

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies

2013_34007_ERAB_0714_01

2013_34007_ERAB_0714_02

2013_34007_ERAB_0714_07

2013_34007_ERAB_0714_08

Église et presbytère Neuville, 1920

Presbytere Neuville

Gestion des données

Créée le	Créée par	Modifiée le	Modifiée par
2013-11-05	Patri-Arch		