

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur	
Portneuf		
Adresse		
201 -	Bishop (rue)	
Dénomination		
Ancienne Bishop Asphalt Papers		
Matricule	Cadastre	Année construction
0076-82-4176		en 1935
Statut(s) juridique(s)		Coordonnées GPS
sans statut		-71.8607
		46.7176



2012_34048_BISP_0201_13

Type de bien Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
industrielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Modernisme

Élévations

Nombre d'étages	1	Matériau(s) de soubassement
Saillies		
cheminée		

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
béton coulé	béton coulé	béton coulé
		blocs de béton

Toitures et lucarnes

Profil toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarnes
à deux versants droits	tôle profilée	aucune

Ouvertures

Portes	Forme(s) ouverture(s)	Type(s) porte(s)	Matériau(x) porte(s)
	rectangulaire	sans objet	sans objet
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous type de fenêtre
	rectangulaire	sans objet	sans objet
			Matériau de la fenêtre
			sans objet

Données architecturales et paysagères

Ornementation

Ornement(s)

gradin

Remarques sur le paysage

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Construction

Année construction

en

1935

Maître d'oeuvre

Propriétaire constructeur

Statut du maître d'oeuvre

Notes historiques

En 1889, Thomas Parkin Bishop achète le moulin en pierre construit pour les frères Webb pour y poursuivre ou commencer la production de papier. En 1920, il forma avec ses fils, Lawrence, Ernest et George, la société Bishop and Sons. Cette bâtisse aurait été construite en 1935 selon le rôle d'évaluation et faisait partie du complexe industriel de la famille Bishop. La Bishop and Sons, ensuite connue sous le nom de Bishop Asphalt Papers Ltd, y fabriqua entre 1941 et 1954, divers produits à base d'asphalte tels du carton bitumé, des bardeaux d'asphalte pour les toitures, du revêtement extérieur en papier goudronnée pour les maisons, du papier feutre et des enduits de toitures. Le papier était produit dans le moulin Bishop près de la rivière, puis traité au goudron et expédié par le chemin de fer que l'on trouvait à proximité de cette usine. L'année de construction de l'édifice coïncide d'ailleurs avec l'arrivée sur le marché du papier goudronné comme revêtement extérieur des maisons qui commence à apparaître dans les années 1930 pour se répandre et dominer à partir des années 1940. Par la suite, les Bishop y auraient tenu une production de contre-plaquée.

Données documentaires

Références bibliographiques

Institut nationale de santé publique. En ligne: [http://www.inspq.qc.ca/dossiers/amiante/fiche_fournisseur.asp?](http://www.inspq.qc.ca/dossiers/amiante/fiche_fournisseur.asp?Lettre=B&NoFournisseur=344&S=t)

Lettre=B&NoFournisseur=344&S=t

S.A., *Album-souvenir centenaire de Portneuf, 1861-1961*, Comité du centenaire, 1961, s.p.

Communication personnelle : Pierre Gignac

Évaluation du potentiel patrimonial *

État physique

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Date évaluation

2013-01-21

Remarques sur l'état physique

Cette bâtisse est à l'abandon. Les toitures sont percées, la majorité des ouvertures ne comportent plus de portes et de fenêtres. Plusieurs ouvertures sont bouchées.

État d'authenticité

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Cet édifice a conservé sa structure en blocs de béton recouverte de crépi et son mur façade surmonté de gradins représentatif des années 1930-1940. Toutes les fenêtres et les portes sont manquantes ou condamnées. Le revêtement des toitures pourraient être d'origine. Anciennement, les fenêtres étaient garnies de petits carreaux.

Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs) Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

La bonne valeur patrimoniale de cet édifice repose sur son histoire, son usage et son contexte. Il s'agit d'une ancienne usine de papier goudronné construite dans les années 1930 ou 1940. Cette bâtisse faisait partie du complexe industriel de la famille Bishop qui a tenu une place importante dans le développement de la municipalité de Portneuf. Elle se trouve à proximité de l'ancien moulin à papier et des diverses résidences construites pour loger les membres de cette famille.

Valeur patrimoniale

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver l'édifice et le remettre en état.

Éléments à rétablir ou à remplacer

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies



2012_34048_BISP_0201_02



2012_34048_BISP_0201_04



2012_34048_BISP_0201_13



Vue aérienne sur Saint-Charles et usine Bishop



Bishop and Sons

Gestion des données

Créée le

2012-09-25

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par