

### Données administratives

#### Localisation et occupation de la propriété

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| Municipalité           | Secteur            |                    |
| Saint-Basile           |                    |                    |
| Adresse                |                    |                    |
| 169 -                  | Sainte-Anne (rang) |                    |
| Dénomination           |                    |                    |
|                        |                    |                    |
| Matricule              | Cadastre           | Année construction |
| 0281-19-2050           |                    | en 1898            |
| Statut(s) juridique(s) |                    | Coordonnées GPS    |
| sans statut            |                    | -71.8437           |
|                        |                    | 46.7709            |



2012\_34038\_SNRG\_0169\_08

Type de bien Bâtiment principal

### Données architecturales et paysagères

#### Typologies

|   |
|---|
| Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)        |
| résidentielle                                       |
| Typologie constructive (structure apparente)        |
| indéterminé   |
| Typologie formelle (courant architectural dominant) |
| Cottage vernaculaire américain                      |

#### Élévations

|                 |     |                          |
|-----------------|-----|--------------------------|
| Nombre d'étages | 1,5 | Matériau(s) soubassement |
| Saillies        |     | indéterminé              |
| auvent          |     | cheminée                 |
| galerie         |     |                          |

#### Élévations

|                               |                                      |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Matériau(x) façade principale | Matériau(x) façade secondaire gauche | Matériau(x) façade secondaire droite |
| bardeaux de bois              | bardeaux de bois                     | bardeaux de bois                     |
|                               |                                      |                                      |

#### Toitures et lucarnes

|                        |                       |          |
|------------------------|-----------------------|----------|
| Profil toiture         | Revêtement(s) toiture | Lucarnes |
| à deux versants droits | tôle profilée         | à pignon |
|                        |                       |          |

#### Ouvertures

|          |                       |                    |                        |
|----------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| Portes   | Forme(s) ouverture(s) | Type(s) porte(s)   | Matériau(x) porte(s)   |
|          | rectangulaire         | plane avec vitrage | contemporain           |
|          |                       |                    |                        |
| Fenêtres | Forme de l'ouverture  | Type de fenêtre    | Sous type de fenêtre   |
|          | rectangulaire         | à battants         | à grands carreaux      |
|          | rectangulaire         | à manivelle        | sans carreaux          |
|          | rectangulaire         | fixe               | contre-fenêtre         |
|          |                       |                    | Matériau de la fenêtre |
|          |                       |                    | bois                   |
|          |                       |                    | contemporain           |
|          |                       |                    | bois                   |

### Données architecturales et paysagères

#### Ornementation

Ornement(s)

chambranle

planche cornière

aisselier

#### Remarques sur le paysage

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

### Données historiques

#### Construction

Année construction

en

1898

Maître d'oeuvre

Propriétaire constructeur

Statut du maître d'oeuvre

#### Notes historiques

Selon la Société d'histoire de Saint-Basile, cette maison aurait été construite en 1898. En 1975, comme plusieurs autres maisons du petit village Saint-Jacques affectées par la poussière causée par Ciment Québec, elle est démenagée. Cette année-là, la maison est installée sur le site actuel.

Sur une photographie prise dans les années 1940 ou 1950, le revêtement est en bardeaux d'asphalte.

### Données documentaires

#### Références bibliographiques

Société d'histoire de Saint-Basile

### Évaluation du potentiel patrimonial \*

#### État physique

Bon état  Travaux mineurs requis  Travaux majeurs requis

Date évaluation

2012-12-11

Remarques sur l'état physique

#### État d'authenticité

État complet  Évolution harmonieuse  Transformations réversibles  Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Quelques fenêtres, les chambranles, les planches cornières et la porte sont anciens. Les nouvelles fenêtres à manivelle, l'auvent, les boiseries et le revêtement en tôle profilée de la toiture sont récents. Le revêtement en bardeaux de bois pourrait être assez récent.

#### Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs)  Âge et histoire  Usage  Architecture  Authenticité  Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

La bonne valeur patrimoniale de cette maison tient à son ancienneté, son authenticité et son style architectural. Probablement construite en 1898, elle est apparentée au cottage vernaculaire américain dont la version à deux versants droits, sorte de continuation de la maison traditionnelle québécoise, se propage au Québec dès la fin du 19e siècle. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées.

#### Valeur patrimoniale

Exceptionnelle  Supérieure  Bonne  Moyenne  Faible  Aucune

#### Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la composition et la volumétrie générales.  
Conserver le revêtement de bardeaux de bois, l'auvent, les chambranles, les planches cornières, les fenêtres à carreaux en bois, les fenêtres récentes imitant les fenêtres à battants, la porte, les boiseries et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres à battants avec de grands carreaux.  
Installer un revêtement en tôle traditionnelle ou en bardeaux de bois sur la toiture.

\* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

## Photographies



2012\_34038\_SNRG\_0169\_08



169 rang Ste-Anne

## Gestion des données

Créée le

2012-09-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par