

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur	
Saint-Basile		
Adresse		
350 –	Église (rue de l')	
Dénomination		
Ancien presbytère de Saint-Basile		
Matricule	Cadastre	Année construction
0380-63-5550		en 1902
Statut(s) juridique(s)		Coordonnées GPS
sans statut		-71.8234
		46.7571



2012_34038_ÉGLR_0350_01

Type de bien Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Courant cubique

Élévations

Nombre d'étages	2	Matériau(s) de base	pierre
Saillies			
galerie			auvent
escalier			logette

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
brique de revêtement	brique de revêtement	brique de revêtement

Toitures et lucarnes

Profil toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarnes
en pavillon	tôle à la canadienne	triangulaire
	tôle pincée	

Ouvertures

Portes	Forme(s) ouverture(s)	Type(s) porte(s)	Matériau(x) porte(s)
	rectangulaire	à panneaux avec baie latérale et imposte	bois
	rectangulaire	à panneaux à double vantail	bois
Fenêtres	rectangulaire	plane avec vitrage	indéterminé
	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous type de fenêtre
	rectangulaire	à battants	à grands carreaux
	rectangulaire	fixe	contre-fenêtre
	rectangulaire	à guillotine	sans carreaux
			Matériau de la fenêtre
			bois
			bois
			bois

Données architecturales et paysagères

Ornementation

Ornement(s)

balustrade/garde-corps

entablement

chaînage d'angle

chambranle

Remarques sur le paysage

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

--	--	--

Données historiques

Construction

Année construction

en 1902

Propriétaire constructeur

Maître d'oeuvre

Joseph-Georges Bussières

Statut du maître d'oeuvre

architecte

Notes historiques

Suite à la création de la paroisse de Saint-Basile en 1843, par détachement de la paroisse de Sainte-Famille de Cap-Santé, un premier temple en bois est construit l'année suivante à 35 pieds au sud de l'église actuelle. En 1850-1851, on édifie, dans le prolongement du chœur, une grande sacristie, qui sert aussi de logis au prêtre résidant. En 1859, Isidore Villeneuve signe un marché pour construire un presbytère en bois sur fondations en pierre. Le 22 juillet 1902, il est détruit par un incendie. Les plans de la nouvelle maison curiale sont commandés à Joseph-Georges Bussières et exécutés par l'entrepreneur Joseph Giroux. Contrairement aux plans du départ, on décide de revêtir le presbytère de briques d'Écosse et de chaînages d'angle en pierre de taille. Le presbytère est vendu en 1999 à une entreprise de placement de personnel. D'autres entreprises s'y sont succédées au cours des dernières années. Depuis la vente du presbytère et peut-être même un peu avant, le curé réside au presbytère de Pont-Rouge, paroisse qu'il dessert conjointement avec Saint Basile.

Données documentaires

Références bibliographiques

BOURQUE, Hélène et Paul LABRECQUE, *Inventaire et évaluation patrimoniale des églises de la MRC de Portneuf*, Préparé pour le Comité multisectoriel du patrimoine religieux de Portneuf, 2000
Communication personnelle : Yves Marcotte

Évaluation du potentiel patrimonial *

État physique

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Date évaluation

2012-12-17

Remarques sur l'état physique

Plusieurs éléments en bois (balustrades, corniche, entablement, fenêtres) manquent de peinture. Des sections des balustrades sont pourries.

État d'authenticité

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Un escalier a été installé sur la façade principale pour mener au balcon. La porte de la façade gauche, les balustrades de la galerie (à l'étage) et de l'escalier qui y mène sont contemporains. Les autres composantes sont anciennes. À une certaine époque, on trouvait une grille faîtière sur le toit qui a été enlevée.

Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs) Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale supérieure de l'ancien presbytère de Saint-Basile tient à son histoire, son usage, son style, son contexte et son authenticité. Construit en 1902 selon les plans de l'architecte Joseph-Georges Bussières, il s'agit du troisième presbytère à être construit dans cette paroisse, le premier étant le presbytère-chapelle de 1850-1851 et le deuxième, une maison en bois construite en 1859. En tant que presbytère, il rappelle l'importance de la religion catholique au Québec au début du 20e siècle et occupe une place centrale dans le village, à la droite de l'église. La bâtisse est en outre représentative d'un type de résidences issu de l'architecture vernaculaire industrielle, soit la maison cubique ou « Four-square house ». Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte Frank Kidder, il est rapidement diffusé au Canada par les catalogues de plans. Beaucoup de composantes anciennes ont été préservées.

Valeur patrimoniale

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens actuels et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Si les balustrades doivent être changées, installer des modèles de style traditionnel.

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies



2012_34038_ÉGLR_0350_01



2012_34038_ÉGLR_0350_03



2012_34038_ÉGLR_0350_04



2012_34038_ÉGLR_0350_08



Presbytère de St-Basile-4



Presbytère de St-Basile-7

Gestion des données

Créée le

2012-09-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par