

MRC de Portneuf

Base de données patrimoniales

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur	
Saint-Basile		
Adresse		
2 -	Église (place de l')	
Dénomination		
Église de Saint-Basile		
Matricule	Cadastre	Année construction
0380-64-4520		en 1882-1888
Statut(s) juridique(s)	Coordonnées GPS	
sans statut	-71.8236	
	46.7576	



2012_34038_ÉGLP_0002_08_02

Type de bien Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)	
religieuse	
Typologie constructive (structure apparente)	
indéterminé	
Typologie formelle (courant architectural dominant)	
Néo-roman	

Élévations

Nombre d'étages	2	Matériau(s) de base	pierre
Saillies			
clocher			clocheton
avancée			cheminée

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
pierre de taille	pierre de taille	pierre de taille
parement de métal embossé	parement de métal embossé	parement de métal embossé

Toitures et lucarnes

Profil toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarnes
à deux versants droits	tôle à baguettes	aucune
	tôle en plaque	

Ouvertures

Portes	Forme(s) ouverture(s)	Type(s) porte(s)	Matériau(x) porte(s)
	à arc en plein cintre	à panneaux à double vantail	bois
	à arc en plein cintre	à panneaux avec imposte	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous type de fenêtre
	à arc en plein cintre	fixe	à petits carreaux
	circulaire	rose / rosace	à petits carreaux
	rectangulaire	à battants	à grands carreaux
			Matériau de la fenêtre
			bois
			bois
			bois

Données architecturales et paysagères

Ornementation

Ornement(s)

chaînage d'angle

chambranle

corniche

Pierre de date

Remarques sur le paysage

Les voies de circulation d'importance à Saint-Basile convergent toutes à la hauteur de l'église. Elle est donc située à un point central dans le village.

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Construction

Année construction en 1882-1888

Propriétaire constructeur

Maître d'oeuvre

David Ouellet, François-Xavier Berlinguet

Statut du maître d'oeuvre

architectes

Notes historiques

Suite à la création de la paroisse de Saint-Basile en 1843, par détachement de la paroisse de Sainte-Famille de Cap-Santé, un premier temple en bois est construit l'année suivante à 35 pieds au sud de l'église actuelle. En 1850-1851, on édifie, dans le prolongement du chœur, une grande sacristie, qui sert aussi de logis au prêtre résidant. Entre 1854 et 1856, cette chapelle connaît plusieurs modifications d'importance. En 1859, Isidore Villeneuve signe un marché dans le but de construire un presbytère en bois sur fondations en pierre. En 1882, l'architecte David Ouellet signe les plans d'un nouveau temple, en pierre cette fois, pour remplacer le premier temple qui nécessitait trop de réparations. En cours de chantier, les ouvriers constatent que la façade s'enfonçait dans le sol argileux. Le chantier de construction est aussitôt arrêté et retardé jusqu'à la fin de 1885, jusqu'à ce que l'architecte François-Xavier Berlinguet trouve la solution en faisant bâtir l'église sur pilotis pour garantir sa solidité. Ce dernier apporte également beaucoup de modifications sur le plan formel, à tel point qu'il érige une église fort différente des plans de départ. Les travaux d'extérieur se terminent en 1888. En 1899, Alfred Giroux & Frères sont retenus pour faire le parachèvement intérieur selon les plans de Joseph-Georges Bussières. En 1900, les entrepreneurs installent un second jubé et le revêtement extérieur en tôle embossée imitant la pierre. Cette même année, selon la commande de Bussières, Louis Jobin exécute deux statues d'ange pour coiffer les clochetons de la façade. Ces anges seront remplacés en 1959 par deux autres exécutés par les frères Bourgault de Saint-Jean-Port-Joli. Les statues disparaissent à leur tour en 1975, ainsi que leurs clochetons, en raison de la pourriture du bois.

Données documentaires

Références bibliographiques

BOURQUE, Hélène et Paul LABRECQUE, *Inventaire et évaluation patrimoniale des églises de la MRC de Portneuf*, Préparé pour le Comité multisectoriel du patrimoine religieux de Portneuf, 2000
S.A., *Miroir sur 150 ans d'Histoire*, Société d'Histoire St-Basile de Portneuf, Saint-Basile, 1996, p. 16

Évaluation du potentiel patrimonial *

État physique

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Date évaluation

2012-12-14

Remarques sur l'état physique

État d'authenticité

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Les deux statues d'anges et leurs clochetons ont été enlevés. Les créneaux ont été supprimés. Le revêtement de la toiture semble récent, mais convient bien au style de l'église. Les autres composantes sont anciennes et probablement toutes d'origine.

Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs) Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale supérieure de l'église de Saint-Basile tient à son usage, son ancienneté, son authenticité, son style architectural et son contexte. Il s'agit de la deuxième église de la paroisse de Saint-Basile. Elle fut construite entre 1882 et 1888 selon les plans des architectes David Ouellet et François-Xavier Berlinguet. Elle est issue du courant néo-roman qui puise ses formes dans le Moyen Âge, plus précisément dans l'art roman des abbayes françaises du 10^e au 12^e siècle. Ce style est devenu le principal concurrent du néogothique dans l'architecture religieuse au Québec entre 1870 et 1930. L'église de Saint-Basile se trouve au centre du village, au carrefour de plusieurs rues importantes. Elle se trouve en outre dans un excellent état d'authenticité.

Valeur patrimoniale

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Recommandations


Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens actuels et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies



2012_34038_ÉGLP_0002_01



2012_34038_ÉGLP_0002_02



2012_34038_ÉGLP_0002_08_01



2012_34038_ÉGLP_0002_09



Église de Saint-Basile-4



Église de Saint-Basile-2

Gestion des données

Créée le

2012-09-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par