MRC de Portneuf

Base de données patrimoniales

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité: Neuville

Secteur:

Adresse: 714 - en face Érables (rue des)

Dénomination: Calvaire Delisle

Matricule:

Cadastre:

Année construction: en 1915

Statut(s) juridique(s): sans statut

Coordonnées GPS: -71.5846, 46.6977

2013_34007_ERAB_0000_CALV_08

Type de bien: Croix de chemin

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine): religieuse

Typologie constructive (structure apparente):

Typologie formelle (courant architectural dominant):

Élévations

Nombre d'étages:

Matériau soubassement:

Saillies:

Élévations

Matériau(x) façade principale:

Matériau(x) façade secondaire gauche:

Matériau(x) façade secondaire droite:

Toitures et lucarnes

Profil toiture:

Revêtement(s) toiture:

Lucarnes:

Ouvertures

Portes

Forme(s) ouverture(s):

Type(s) porte(s):

Matériau(x) porte(s):

Fenêtres

Forme de l'ouverture:

Type de fenêtre:

Sous type de fenêtre:

Matériau de la fenêtre:

Données architecturales et paysagères

Ornementation

Ornement(s)

Remarques sur le paysage

Le calvaire est implanté de l'autre côté de la rue des Érables, en face du presbytère et à proximité de l'église.

○ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Construction

Année construction en 1915

Maître d'oeuvre

Propriétaire constructeur

Statut du maître d'oeuvre

Notes historiques

Cette croix en fonte peinte de couleur bronze a été édifiée en 1915 pour des clients dénommés Delisle et Vemer. L'auteur est inconnu.

Données documentaires

Références bibliographiques

SIMARD, Jean, et Jocelyne MILOT. *Les croix de chemin du Québec; inventaire sélectif et trésor*. Québec, Les Publications du Québec, 1994, p. 126.

MRC de Portneuf

Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État physique

Date évaluation: 2013-07-15

○ Bon état ○ Travaux mineurs requis ○ Travaux majeurs requis

Remarques sur l'état physique

État d'authenticité

○ État complet ○ Évolution harmonieuse ○ Transformations réversibles ○ Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs) ☐ Âge et histoire ☐ Usage ☐ Architecture ☐ Authenticité ☐ Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

Valeur patrimoniale

○ Exceptionnelle ○ Supérieure ○ Bonne ○ Moyenne ○ Faible ○ Aucune

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies

2013_34007_ERAB_0000_CALV_01

2013_34007_ERAB_0000_CALV_08

2013_34007_ERAB_0000_CALV_09

2013_34007_ERAB_0000_CALV_13

Gestion des données

Créée le	Créée par	Modifiée le	Modifiée par
2013-11-05	Patri-Arch		