

MRC de Portneuf

Base de données patrimoniales

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur	
Pont-Rouge		
Adresse		
210 -	Dupont (rue)	
Dénomination		
Presbytère de Pont-Rouge		
Matricule	Cadastre	Année construction
1380-32-5069	3828143	en 1918
Statut(s) juridique(s)		Coordonnées GPS
Situé dans un site patrimonial cité		-71.6970
		46.7555



2013_34017_DUPT_0210_01

Type de bien bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Courant cubique

Élévations

Nombre d'étages	2,5	Matériau(s) soubassement
Saillies		béton
balcon		auvent
galerie		cheminée

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
brique de revêtement	brique de revêtement	brique de revêtement

Toitures et lucarnes

Profil toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarnes
en pavillon tronqué	tôle à la canadienne	à fronton interrompu

Ouvertures

Portes	Forme(s) ouverture(s)	Type(s) porte(s)	Matériau(x) porte(s)
	à arc surbaissé	à panneaux à double vantail	bois
	à arc surbaissé	à panneaux avec imposte	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous type de fenêtre
	à arc surbaissé	à battants	avec imposte
	à arc surbaissé	fixe	contre-fenêtre
	à arc surbaissé	à guillotine	sans carreaux
			Matériau de la fenêtre
			bois
			bois
			bois

Données architecturales et paysagères

Ornementation

Ornement(s)

grille faîtière

balustrade/garde-corps

corniche

platebande en brique / pierre

Remarques sur le paysage

Le presbytère de Pont-Rouge occupe un grand terrain paysager disposé à proximité de la rue Dupont, l'une des artères les plus achalandées de Pont-Rouge. Il est jouté par l'église, le cimetière et le centre paroissial. Tous ces bâtiments font partie d'un site patrimonial cité.

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Construction

Année construction

en

1918

Maître d'oeuvre

Propriétaire constructeur

Statut du maître d'oeuvre

Notes historiques

Le presbytère est construit en 1918 par Elzéar Métivier et Fils, entrepreneurs de Saint-Damien (Bellechasse). Son revêtement est en brique d'Écosse. Il remplace un presbytère plus ancien en pierre qui avait été érigé en 1870 par Moïse Marcotte et son fils Alphonse. La pierre du premier presbytère fut récupérée et intégrée dans la composition de la nouvelle maison curiale.

Données documentaires

Références bibliographiques

BOURQUE, Hélène, et Paul LABRECQUE. *Inventaire et évaluation patrimoniale des églises de la MRC de Portneuf*. Préparé pour le Comité multisectoriel du patrimoine religieux de Portneuf, 2000.

JULIEN, Germain. *Pont-Rouge en pleine mutation (1920-1970)*. Saint-Augustin-de-Desmaures, Julien Germain, 2013, p. 175-176.

Évaluation du potentiel patrimonial *

État physique

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Date évaluation

2014-05-30

Remarques sur l'état physique

Plusieurs composantes en bois manquent de peinture. Des sections en tôle de l'auvent et de la toiture ainsi que des sections de l'entablement sont endommagées.

État d'authenticité

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Le presbytère possède un excellent état d'authenticité. Toutes ses composantes sont anciennes et fort probablement d'origine.

Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs) Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale supérieure de ce bien repose sur son histoire, son ancienneté, son usage, son style architectural, son authenticité et son contexte. Il s'agit de la deuxième maison curiale de Pont-Rouge qui a été érigée en 1918. Elle est représentative d'un type de résidences issu de l'architecture vernaculaire industrielle, soit la maison cubique ou « Four-square house ». Modèle créé aux États-Unis en 1891 par l'architecte Frank Kidder, il est rapidement diffusé au Canada par les catalogues de plans. Le modèle cubique a d'ailleurs été fortement prisé au cours de la première tranche du 20e siècle dans la construction des presbytères au Québec. Par son usage, le bâtiment rappelle aussi l'importance de la religion catholique et du curé qui occupait autrefois une place prépondérante dans les paroisses rurales québécoises. De plus, le bâtiment se trouve dans un excellent état d'authenticité.

Valeur patrimoniale

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Réparer le revêtement en tôle et les parties en bois de l'entablement qui sont endommagées.

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies



2013_34017_DUPT_0210_01



2013_34017_DUPT_0210_02



2013_34017_DUPT_0210_06



2013_34017_DUPT_0210_08



Presbytère après sa reconstruction de 1918



Deuxième presbytère de Pont-Rouge

Gestion des données

Créée le

2013-11-05

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par