

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur	
Pont-Rouge		
Adresse		
222 -	Dupont (rue)	
Dénomination		
Matricule	Cadastre	Année construction
1380-22-9848	3828136	vers 1915
Statut(s) juridique(s)		Coordonnées GPS
sans statut		-71.6978
		46.7557



2013_34017_DUPT_0222_08_01

Type de bien bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Cottage vernaculaire américain

Élévations

Nombre d'étages	2	Matériau(s) de base	pierre
Saillies			
auvent			galerie
cheminée			volume annexe

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
planches de bois horizontales	planches de bois horizontales	planches de bois horizontales

Toitures et lucarnes

Profil toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarnes
à deux versants droits	bardeaux d'asphalte	aucune
	indéterminé	

Ouvertures

Portes	Forme(s) ouverture(s)	Type(s) porte(s)	Matériau(x) porte(s)
	rectangulaire	à panneaux avec vitrage	bois
	rectangulaire	plane avec vitrage	contemporain
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous type de fenêtre
	rectangulaire	contemporaine	sans carreaux
	rectangulaire	indéterminé	sans carreaux
	rectangulaire	à manivelle	sans carreaux
			Matériau de la fenêtre
			bois
			contemporain
			bois

Données architecturales et paysagères

Ornementation

Ornement(s)

chambranle

planche cornière

Remarques sur le paysage

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Hangar

Données historiques

Construction

Année construction vers 1915

Maître d'oeuvre

Propriétaire constructeur

Louis Doré ?

Statut du maître d'oeuvre

Notes historiques

Louis Doré (fils), cultivateur et chauxfournier, achète l'emplacement en 1910. Il se construit probablement une résidence peu après. Selon le rôle d'évaluation, la maison aurait été édifiée vers 1915.

Données documentaires

Références bibliographiques

JULIEN, Germain. *La naissance d'un village manufacturier Pont-Rouge (1768-1911)*. [s.l.], [s.é.], 2010, p. 179.

Évaluation du potentiel patrimonial *

État physique

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Date évaluation

2014-05-30

Remarques sur l'état physique

Plusieurs composantes en bois manquent de peinture.

État d'authenticité

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Les dimensions d'une ouverture de fenêtre ont été agrandies sur la façade gauche. De nouvelles fenêtres ont été intégrées à la maison. Plusieurs belles chambranles ont été enlevées suite à ces interventions. Toutes les fenêtres sont contemporaines de même que le revêtement en bardeaux d'asphalte et de la porte du côté. Les autres composantes (revêtement en planches de bois, chambranles, portes en bois) sont probablement d'origine.

Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs) Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale moyenne de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et un certain degré d'authenticité. Elle aurait été construite vers 1915 pour loger une famille d'artisans ou d'ouvriers. La résidence est représentative du modèle à toiture à deux versants droits sur deux étages issu du courant vernaculaire américain qui se propage au Québec surtout à partir des dernières décennies du 19e siècle. Quelques composantes anciennes ont été préservées. La résidence est complétée d'un beau bâtiment secondaire bien conservé.

Valeur patrimoniale

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments anciens et veiller à leur entretien.
Conserver le bâtiment secondaire et veiller à son entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Revenir aux dimensions d'origine de la grande ouverture de fenêtre de la façade gauche.
Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture et sur l'auvent.
Remplacer la porte de la façade droite, par un modèle identique ou semblable aux autres portes en bois de la résidence.
Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres en bois à battants avec de grands carreaux.
Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
Rétablir les chambranles autour de toutes les ouvertures de fenêtre.

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies



2013_34017_DUPT_0222_02



2013_34017_DUPT_0222_08



2013_34017_DUPT_0222_09_01



2013_34017_DUPT_0222_09_02



2013_34017_DUPT_0222_10

Gestion des données

Créée le

2013-11-05

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par