

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

| | | |
|------------------------|--------------|--------------------|
| Municipalité | Secteur | |
| Pont-Rouge | | |
| Adresse | | |
| 285 - | Dupont (rue) | |
| Dénomination | | |
| | | |
| Matricule | Cadastre | Année construction |
| 1280-82-6159 | 4011090 | vers 1945 |
| Statut(s) juridique(s) | | Coordonnées GPS |
| sans statut | | -71.7035 |
| | | 46.7554 |



2013_34017_DUPT_0285_01

Type de bien bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

| |
|---|
| Typologie fonctionnelle (fonction d'origine) |
| résidentielle |
| Typologie constructive (structure apparente) |
| indéterminé |
| Typologie formelle (courant architectural dominant) |
| Modernisme |

Élévations

| | | |
|-----------------|--------|-----------------------------|
| Nombre d'étages | 2 | Matériau(s) de soubassement |
| Saillies | oriel | auvent |
| | balcon | galerie |

Élévations

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Matériau(x) façade principale | Matériau(x) façade secondaire gauche | Matériau(x) façade secondaire droite |
| brique de revêtement | brique de revêtement | brique de revêtement |
| | | |

Toitures et lucarnes

| | | |
|---------------------|-----------------------|----------|
| Profil toiture | Revêtement(s) toiture | Lucarnes |
| plat/à faible pente | membrane | aucune |
| | bardeaux d'asphalte | |

Ouvertures

| | | | |
|----------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| Portes | Forme(s) ouverture(s) | Type(s) porte(s) | Matériau(x) porte(s) |
| | rectangulaire | plane avec baie latérale | contemporain |
| | rectangulaire | à panneaux avec baie latérale | bois |
| Fenêtres | rectangulaire | à panneaux avec vitrage | bois |
| | Forme de l'ouverture | Type de fenêtre | Sous type de fenêtre |
| | rectangulaire | à guillotine | à grands carreaux |
| | rectangulaire | à guillotine | sans carreaux |
| | rectangulaire | à guillotine | sans carreaux |
| | | | Matériau de la fenêtre |
| | | | bois |
| | | | bois |
| | | | contemporain |

Données architecturales et paysagères

Ornementation

Ornement(s)

platebande en brique / pierre

fer ornemental

polychromie

Remarques sur le paysage

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Construction

Année construction

vers

1945

Maître d'oeuvre

Propriétaire constructeur

Statut du maître d'oeuvre

Notes historiques

Données documentaires

Références bibliographiques

Évaluation du potentiel patrimonial *

État physique

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Date évaluation

2014-05-30

Remarques sur l'état physique

Quelques fenêtres en bois manquent de peinture.

État d'authenticité

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Toutes les composantes actuelles sont adéquates. Les fenêtres sont probablement d'origine de même que la porte qui donne sur la galerie. La porte du rez-de-chaussée semble contemporaine mais peut convenir au style de la demeure. Les nouvelles fenêtres contemporaines (façade droite) reprennent le même modèle que celles d'origine.

Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs) Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Construite vers 1945 selon le rôle d'évaluation, cette maison est représentative du courant moderne avec sa toiture plate, son ornementation dépouillée et ses éléments décoratifs en fer ouvragé. Au cours des années, elle a évolué de façon harmonieuse. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées.

Valeur patrimoniale

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies



2013_34017_DUPT_0285_01



2013_34017_DUPT_0285_02



2013_34017_DUPT_0285_08



2013_34017_DUPT_0285_09_01



2013_34017_DUPT_0285_09_04



Collection Claude Doré

Gestion des données

Créée le

2013-11-05

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par