

### Données administratives

#### Localisation et occupation de la propriété

|                        |              |                    |
|------------------------|--------------|--------------------|
| Municipalité           | Secteur      |                    |
| Pont-Rouge             |              |                    |
| Adresse                |              |                    |
| 293 -                  | Dupont (rue) |                    |
| Dénomination           |              |                    |
|                        |              |                    |
| Matricule              | Cadastre     | Année construction |
| 1280-72-9036           | 4011087      | en 1911            |
| Statut(s) juridique(s) |              | Coordonnées GPS    |
| sans statut            |              | -71.7044           |
|                        |              | 46.7551            |



2013\_34017\_DUPT\_0293\_01

Type de bien bâtiment principal

### Données architecturales et paysagères

#### Typologies

|   |
|---|
| Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)        |
| résidentielle                                       |
| Typologie constructive (structure apparente)        |
| indéterminé   |
| Typologie formelle (courant architectural dominant) |
| Cottage vernaculaire américain                      |

#### Élévations

|                 |     |                          |             |
|-----------------|-----|--------------------------|-------------|
| Nombre d'étages | 1,5 | Matériau(s) soubassement | indéterminé |
| Saillies        |     |                          |             |
| auvent          |     | galerie                  |             |
| cheminée        |     |                          |             |

#### Élévations

|                               |                                      |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Matériau(x) façade principale | Matériau(x) façade secondaire gauche | Matériau(x) façade secondaire droite |
| enduit et crépi               | enduit et crépi                      | enduit et crépi                      |
|                               |                                      |                                      |

#### Toitures et lucarnes

|                |                       |              |
|----------------|-----------------------|--------------|
| Profil toiture | Revêtement(s) toiture | Lucarnes     |
| en pavillon    | tôle à la canadienne  | triangulaire |
|                |                       |              |

#### Ouvertures

|          |                       |                         |                        |
|----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| Portes   | Forme(s) ouverture(s) | Type(s) porte(s)        | Matériau(x) porte(s)   |
|          | rectangulaire         | à panneaux avec vitrage | bois                   |
| Fenêtres | Forme de l'ouverture  | Type de fenêtre         | Sous type de fenêtre   |
|          | rectangulaire         | à guillotine            | sans carreaux          |
|          |                       |                         |                        |
|          |                       |                         | Matériau de la fenêtre |
|          |                       |                         | bois                   |

### Données architecturales et paysagères

#### Ornementation

Ornement(s)

balustrade/garde-corps

aisselier

colonne ouvragée

volet/persienne

#### Remarques sur le paysage

Cette maison fait partie d'un ensemble de quatre résidences identiques installées côte à côte.

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

### Données historiques

#### Construction

Année construction

en 1911

Maître d'oeuvre

Napoléon Leclerc

Propriétaire constructeur

Statut du maître d'oeuvre

charpentier

#### Notes historiques

Cette maison aurait été construite par Napoléon Leclerc en 1911. Marié à Marie-Anne Rhéaume, ce charpentier hébergeait son frère Adélar qui était tourneur de métaux dans une usine de machines agricoles.

Cette résidence fait partie d'une ensemble de trois maisons qui étaient à l'origine identiques aux 293, 295 et 299, rue Dupont.

### Données documentaires

#### Références bibliographiques

JULIEN, Germain. *La naissance d'un village manufacturier Pont-Rouge (1768-1911)*. [s.l.], [s.é.], 2010, p. 146.

### Évaluation du potentiel patrimonial \*

#### État physique

Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis

Date évaluation

2014-05-30

Remarques sur l'état physique

#### État d'authenticité

État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Toutes les composantes actuelles sont adéquates à l'exception du revêtement en crépi.

#### Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs)    Âge et histoire    Usage    Architecture    Authenticité    Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

La bonne valeur patrimoniale de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. La résidence est représentative d'un modèle de maison vernaculaire américaine avec des lucarnes-pignon, modèle qui se propage au Québec à partir des dernières décennies du 19e siècle et du début du 20e siècle. Elle a été construite en 1911 par le charpentier Napoléon Leclerc. La maison se trouve en outre dans un bon état d'authenticité.

#### Valeur patrimoniale

Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune

#### Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la composition et la volumétrie générales.

À l'exception du revêtement en crépi, conserver toutes les autres composantes et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Remplacer le revêtement extérieur actuel par un revêtement en planches de bois horizontales et ajouter des chambranles et des planches cornières pour compléter le décor.

Choisir des modèles de chambranles identiques à celles que l'on trouve sur le 299 rue Dupont.

\* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

## Photographies



2013\_34017\_DUPT\_0293\_01



2013\_34017\_DUPT\_0293\_02\_01



2013\_34017\_DUPT\_0293\_08



2013\_34017\_DUPT\_0293\_09



2013\_34017\_DUPT\_0293\_09\_01



2013\_34017\_DUPT\_0293\_09\_02

## Gestion des données

Créée le

2013-11-05

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par