

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur	
Pont-Rouge		
Adresse		
354 -	Petit-Capsa (rang)	
Dénomination		
Oratoire		
Matricule	Cadastre	Année construction
1880-00-0805	3826256	
Statut(s) juridique(s)		Coordonnées GPS
sans statut		-71.6357
		46.7534



2013_34017_PTCA_0354_10_01

Type de bien Croix de chemin

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
religieuse
Typologie constructive (structure apparente)
Typologie formelle (courant architectural dominant)

Élévations

Nombre d'étages	Matériau soubassement
Saillies	

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite

Toitures et lucarnes

Profil toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarnes

Ouvertures

Portes	Forme(s) ouverture(s)	Type(s) porte(s)	Matériau(x) porte(s)
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous type de fenêtre

Données architecturales et paysagères

Ornementation

Ornement(s)

Remarques sur le paysage

Cet oratoire se trouve sur le vaste terrain d'une ferme qui borde la route.

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

--	--	--

Données historiques

Construction

Année construction

--	--

Maître d'oeuvre

--

Propriétaire constructeur

--

Statut du maître d'oeuvre

--

Notes historiques

À l'intérieur de cet oratoire s'élève la statue de la Sainte-Famille. Le terrain sur lequel il se trouve est considéré comme un site de pèlerinage. À chaque année, en mai, des croyants viennent y réciter le rosaire en l'honneur de Marie. Cet oratoire serait de facture assez récente. Seules de recherches un peu plus poussées permettraient d'en savoir davantage sur son ancienneté.

Données documentaires

Références bibliographiques

S.A. *Sur les chemins de Pont-Rouge*. Pont-Rouge, Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge, 1998, p. 23.

Évaluation du potentiel patrimonial *

État physique

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Date évaluation

2013-07-15

Remarques sur l'état physique

État d'authenticité

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs) Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

Valeur patrimoniale

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies



2013_34017_PTCA_0354_10_01



2013_34017_PTCA_0354_10_02



2013_34017_PTCA_0354_10_08

Gestion des données

Créée le

2013-11-05

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par