

# MRC de Portneuf

## Base de données patrimoniales

### Données administratives

#### Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur	
Pont-Rouge		
Adresse		
86 -	Brûlé (rang du)	
Dénomination		
Matricule	Cadastre	Année construction
1486-42-2099	4010348	entre 1780-1840
Statut(s) juridique(s)		Coordonnées GPS
sans statut		-71.6840
		46.8098



2013\_34017\_BRUL\_0086\_08

Type de bien bâtiment principal

### Données architecturales et paysagères

#### Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
pièce sur pièce (bois)
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Tradition québécoise

#### Élévations

Nombre d'étages	1,5	Matériau(s) soubassement
Saillies		
galerie		cheminée
volume annexe		

#### Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
planches de bois verticales	planches de bois verticales	planches de bois verticales
	bardeaux de bois	bardeaux de bois

#### Toitures et lucarnes

Profil toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarnes
à deux versants à base recourbée	tôle pincée	à croupe/demi-croupe

#### Ouvertures

Portes	Forme(s) ouverture(s)	Type(s) porte(s)	Matériau(x) porte(s)
	rectangulaire	à panneaux avec vitrage	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous type de fenêtre
	rectangulaire	à manivelle	sans carreaux
			Matériau de la fenêtre
			indéterminé

### Données architecturales et paysagères

#### Ornementation

Ornement(s)

chambranle

colonne ouvragée

#### Remarques sur le paysage

La maison est située devant le rang du Brûlé. Derrière se déploient des champs cultivés qui offrent des perspectives visuelles sur des montagnes éloignées.

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

### Données historiques

#### Construction

Année construction entre 1780-1840

Maître d'oeuvre

Propriétaire constructeur

Statut du maître d'oeuvre

#### Notes historiques

Cette maison aurait été construite en deux temps. La partie ouest daterait de vers 1792. C'est dans cette partie qu'est aménagée une salle de classe vers 1912. Suite à cet aménagement, la maison est considérée comme la première école du rang du Brûlé. Nous ne savons pas en quelle année fut construite l'autre partie. Chose certaine, on perça deux ouvertures dans le mur de pièces sur pièces du côté ouest pour pouvoir aller dans l'école. D'autres sources avancent que la construction de la résidence se situe entre 1820 et 1840. Elle est aussi connue sous la désignation de "Maison Lesage".  
Devant l'état des recherches, nous préférons situer la construction de la maison entre 1780 et 1840.

### Données documentaires

#### Références bibliographiques

S.A. *Les écoles de rangs racontées...* Sainte-Jeanne-de-Pont-Rouge, [s.é.], 1992, p. 41-43.

S.A. *Sur les chemins de Pont-Rouge*. Pont-Rouge, Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge, 1998, p. 61.

"Analyse de la Maison Lesage" par Michel Couture.

### Évaluation du potentiel patrimonial \*

#### État physique

Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis

Date évaluation

2014-05-29

Remarques sur l'état physique

#### État d'authenticité

État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Cette maison a été restaurée dernièrement.

#### Évaluation patrimoniale

**Critères d'évaluation (valeurs)**    Âge et histoire    Usage    Architecture    Authenticité    Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son usage, son style architectural et son authenticité. La résidence est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle aurait été construite entre 1780 et 1840 pour loger une famille de cultivateurs. Elle est aussi connue pour être la première école du rang du Brûlé, ayant accueilli une salle de classe pendant un temps. Cette maison a été bien restaurée.

#### Valeur patrimoniale

Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune

#### Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Idéalement, choisir des fenêtres à battants en bois avec de grands carreaux de facture plus traditionnelle.

\* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

## Photographies



2013\_34017\_BRUL\_0086\_02



2013\_34017\_BRUL\_0086\_08

## Gestion des données

Créée le

2013-11-05

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par