

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur	
Saint-Basile		
Adresse		
247 -	Sainte-Anne (rang)	
Dénomination		
Matricule	Cadastre	Année construction
9885-53-2020		en 1911
Statut(s) juridique(s)		Coordonnées GPS
sans statut		-71.8821
		46.8007



2012_34038_SNRG_0247_01

Type de bien Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Cottage vernaculaire américain

Élévations

Nombre d'étages	2	Matériau(s) soubassement	indéterminé
Saillies			
volume annexe			auvent
galerie			cheminée

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
parement de métal embossé	parement de métal embossé	parement de métal embossé

Toitures et lucarnes

Profil toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarnes
à deux versants droits	tôle à baguettes	aucune

Ouvertures

Portes	Forme(s) ouverture(s)	Type(s) porte(s)	Matériau(x) porte(s)
	rectangulaire	indéterminé	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous type de fenêtre
	rectangulaire	à manivelle	sans carreaux
	rectangulaire	fixe	contre-fenêtre
	rectangulaire	contemporaine	sans carreaux
			Matériau de la fenêtre
			contemporain
			bois
			bois

Données architecturales et paysagères

Ornementation

Ornement(s)

chambranle

planche cornière

Remarques sur le paysage

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Construction

Année construction

en

1911

Maître d'oeuvre

Propriétaire constructeur

Statut du maître d'oeuvre

Notes historiques

Selon les dossiers de la Société d'histoire de Saint-Basile, cette maison aurait été construite en 1911. Sur une photographie prise vers 1940-1950, la maison possède de hautes fondations en pierre, une galerie sur la façade principale et la façade droite et un balcon surmonté d'un auvent. Les ouvertures de fenêtre n'ont pas encore été agrandies.

Données documentaires

Références bibliographiques

Évaluation du potentiel patrimonial *

État physique

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Date évaluation

2012-12-10

Remarques sur l'état physique

Quelques éléments en bois manquent de peinture.

État d'authenticité

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Les grandes ouvertures de fenêtres sont le résultat d'agrandissement. Le balcon et la galerie ont été supprimés. Un volume annexe de même style que le corps principal a été installé sur la façade droite. Les grandes fenêtres, les fenêtres récentes qui imitent les fenêtres à grands carreaux, l'auvent et la galerie sont contemporains. Les autres composantes sont anciennes.

Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs) Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

La bonne valeur patrimoniale de cette maison tient à son ancienneté, son authenticité et son style architectural. Elle est représentative du style vernaculaire américain reconnaissable à la toiture à deux versants droits, la sobriété du décor et le plan rectangulaire. Elle aurait été construite en 1911 pour loger une famille de cultivateurs ou d'artisans. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées.

Valeur patrimoniale

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Conserver tous les éléments actuels anciens (revêtements en tôle, fenêtres à battants, fenêtres récentes qui imitent les fenêtres à battants, portes) et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Uniformiser les modèles de fenêtre en installant des fenêtres à battants avec de grands carreaux.

Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.

Installer une longue galerie couverte d'un auvent revêtu de tôle traditionnelle.

Idéalement, revenir aux dimensions originelles des ouvertures de fenêtres.

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies



2012_34038_SNRG_0247_01



2012_34038_SNRG_0247_02



2012_34038_SNRG_0247_08



2012_34038_SNRG_0247_09_01



2012_34038_SNRG_0247_09_02



247 rang Ste-Anne

Gestion des données

Créée le

2012-09-17

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par