

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Saint-Basile		Secteur	
Adresse	90 -	Saint-Joseph (rang)		
Dénomination				
Matricule	Cadastre	Année construction		
9982-45-4540		en 1888		
Statut(s) juridique(s)	Coordonnées GPS			
sans statut	-71.8807			
	46.7751			



2012_34038_STJO_0090_02

Type de bien Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)	résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)	indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)	Tradition québécoise

Élévations

Nombre d'étages	1,5	Matériau(s) soubassement	béton
Saillies	portail		cheminée
	galerie		volume annexe

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
parement de métal embossé	parement de métal embossé	parement de métal embossé

Toitures et lucarnes

Profil toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarnes
à deux versants à base recourbée	bardeaux d'asphalte	aucune

Ouvertures

Portes	Forme(s) ouverture(s)	Type(s) porte(s)	Matériau(x) porte(s)
	rectangulaire	à panneaux avec baie latérale et imposte	bois
	rectangulaire	à panneaux avec vitrage	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous type de fenêtre
	rectangulaire	à battants	à grands carreaux
	rectangulaire	fixe	contre-fenêtre
			Matériau de la fenêtre
			bois
			bois

Données architecturales et paysagères

Ornementation

Ornement(s)

chambranle

Remarques sur le paysage

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Grange-étable

Hangar

Données historiques

Construction

Année construction

en

1888

Maître d'oeuvre

Propriétaire constructeur

Statut du maître d'oeuvre

Notes historiques

Selon les dossiers de la Société d'histoire de Saint-Basile, cette maison aurait été construite en 1888.

Données documentaires

Références bibliographiques

Évaluation du potentiel patrimonial *

État physique

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Date évaluation

2012-12-10

Remarques sur l'état physique

Le revêtement en bois des bâtiments secondaires manque de peinture.

État d'authenticité

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

À l'exception de la toiture en bardeaux d'asphalte, toutes les autres composantes sont anciennes ou adéquates.

Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs) Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison tient à son ancienneté, son authenticité, son style architectural et son contexte. Elle est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle. Elle a probablement été construite vers 1888 tel qu'avancé par la Société d'histoire de Saint-Basile, pour loger une famille de cultivateurs. Elle se trouve d'ailleurs dans son contexte d'origine, entourée de bâtiments secondaires agricoles bien conservés. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées.

Valeur patrimoniale

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la composition et la volumétrie générales.

Conserver tous les éléments anciens (revêtement extérieur en tôle embossé, portes, fenêtres, chambranles) et veiller à leur entretien.

Conserver les bâtiments secondaires et veiller à leur entretien.

Conserver la polychromie des couleurs.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Installer un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.

Repeindre tous les éléments en bois des bâtiments secondaires qui manquent de peinture.

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies



2012_34038_STJO_0090_02



2012_34038_STJO_0090_08



2012_34038_STJO_0090_10_01



2012_34038_STJO_0090_10_02_08



2012_34038_STJO_0090_10_03_08



90 rang St-Joseph

Gestion des données

Créée le

2012-09-17

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par