

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Municipalité	Secteur	
Saint-Gilbert		
Adresse		
22 -	Principale (rue)	
Dénomination		
Matricule	Cadastre	Année construction
9177-93-5030	DES, 470-1	entre 1850-1900
Statut(s) juridique(s)	Coordonnées GPS	
sans statut	W 71° 58' 34,0"	
	N 46° 43' 41,5"	



2011_34060_PRIN_0022_01

Type de bien Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)
indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)
Cottage vernaculaire américain

Élévations

Nombre d'étages	1.5	Matériau(s) soubassement
Saillies		
volume annexe		cheminée
perron		

Élévations

Matériau(x) façade principale	Matériau(x) façade secondaire gauche	Matériau(x) façade secondaire droite
bardeaux de bois	bardeaux de bois	bardeaux de bois

Toitures et lucarnes

Profil toiture	Revêtement(s) toiture	Lucarnes
à deux versants droits	tôle pincée	aucune

Ouvertures

Portes	Forme(s) ouverture(s)	Type(s) porte(s)	Matériau(x) porte(s)
	rectangulaire	à panneaux avec vitrage	bois
Fenêtres	Forme de l'ouverture	Type de fenêtre	Sous type de fenêtre
	rectangulaire	à battants	à grands carreaux
	rectangulaire	fixe	contre-fenêtre
			Matériau de la fenêtre
			bois
			bois

Données architecturales et paysagères

Ornementation

Ornement(s)

chambranle

planche cornière

retour de l'avant-toit

Remarques sur le paysage

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Hangar

Données historiques

Construction

Année construction entre 1850-1900

Propriétaire constructeur

Maître d'oeuvre

Statut du maître d'oeuvre

Notes historiques

Données documentaires

Références bibliographiques

Évaluation du potentiel patrimonial *

État physique

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Date évaluation

2011-10-06

Remarques sur l'état physique

État d'authenticité

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs) Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

La bonne valeur patrimoniale de cette maison tient d'abord à son contexte. Elle se trouve dans un ensemble de bâtiments agricoles bien conservés. La valeur de la maison repose aussi sur son intérêt architectural, son ancienneté et son bon état d'authenticité. À cheval entre le style traditionnel québécois et le courant vernaculaire américain, elle est représentative du style de maison construite durant la deuxième partie du 19e siècle pour loger une famille d'agriculteurs. Elle fut probablement construite entre le milieu et la fin du 19e siècle.

Valeur patrimoniale

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver tous les éléments anciens actuels et veiller à leur entretien.

Conserver et entretenir les bâtiments agricoles.

Éléments à rétablir ou à remplacer

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Photographies



2011_34060_PRIN_0022_01



2011_34060_PRIN_0022_02



2011_34060_PRIN_0022_08



2011_34060_PRIN_0022_10

Gestion des données

Créée le

2011-07-05

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par