

### Données administratives

#### Localisation et occupation de la propriété

|                                    |                  |                    |
|------------------------------------|------------------|--------------------|
| Municipalité                       | Secteur          |                    |
| Saint-Gilbert                      |                  |                    |
| Adresse                            |                  |                    |
| 100 –                              | Principale (rue) |                    |
| Dénomination                       |                  |                    |
| Ancien presbytère de Saint-Gilbert |                  |                    |
| Matricule                          | Cadastre         | Année construction |
| 9075-59-2650                       | DES, 502-1       | en 1914            |
| Statut(s) juridique(s)             |                  | Coordonnées GPS    |
| sans statut                        |                  | W 71° 59' 37,6"    |
|                                    |                  | N 46° 42' 58,3"    |



2011\_34060\_PRIN\_0100\_02\_02

Type de bien Bâtiment principal

### Données architecturales et paysagères

#### Typologies

|   |
|---|
| Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)        |
| résidentielle                                       |
| Typologie constructive (structure apparente)        |
| indéterminé   |
| Typologie formelle (courant architectural dominant) |
| Courant cubique                                     |

#### Élévations

|                 |   |                          |
|-----------------|---|--------------------------|
| Nombre d'étages | 2 | Matériau(s) soubassement |
| Saillies        |   | béton                    |
| auvent          |   | galerie                  |
| balcon          |   | volume annexe            |

#### Élévations

|                               |                                      |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Matériau(x) façade principale | Matériau(x) façade secondaire gauche | Matériau(x) façade secondaire droite |
| brique de revêtement          | brique de revêtement                 | brique de revêtement                 |
|                               |                                      |                                      |

#### Toitures et lucarnes

|                |                       |              |
|----------------|-----------------------|--------------|
| Profil toiture | Revêtement(s) toiture | Lucarnes     |
| en pavillon    | tôle à baguettes      | triangulaire |
|                |                       |              |

#### Ouvertures

|          |                       |                         |                        |
|----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| Portes   | Forme(s) ouverture(s) | Type(s) porte(s)        | Matériau(x) porte(s)   |
|          | à arc surbaissé       | à panneaux avec imposte | bois                   |
|          |                       |                         |                        |
| Fenêtres | Forme de l'ouverture  | Type de fenêtre         | Sous type de fenêtre   |
|          | à arc surbaissé       | à battants              | avec imposte           |
|          | à arc surbaissé       | à manivelle             | sans carreaux          |
|          |                       |                         | Matériau de la fenêtre |
|          |                       |                         | bois                   |
|          |                       |                         | contemporain           |

### Données architecturales et paysagères

#### Ornementation

Ornement(s)

fronton

jeu de briques/pierres

platebande en brique / pierre

lambrequin

#### Remarques sur le paysage

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

### Données historiques

#### Construction

Année construction

en

1914

Maître d'oeuvre

Israël Paquin

Propriétaire constructeur

Statut du maître d'oeuvre

#### Notes historiques

La paroisse de Saint-Gilbert est érigée canoniquement en 1893 par détachement des paroisses de Saint-Joseph de Deschambault et de Saint-Alban. Louis Julien et Gilbert Frenette donnent les terrains en vue d'établir l'enclos paroissial. Les plans de l'église sont dessinés par Zéphirin Perrault et l'entrepreneur est Alfred Giroux. L'église en bois est bénite en 1893. La maison curiale est bâtie l'année suivante par Alfred Giraud, entrepreneur général. En 1902, on s'attaque au parachèvement de l'intérieur du temple.

En 1914, le presbytère est détruit par un incendie. La même année, on confie à Israël Paquin la construction du nouveau presbytère. En 1925, l'église est rasée par le feu et reconstruite aussitôt. En 1983, le presbytère est à louer, puis vendu en 1986. Il est alors transformé en résidence pour personnes âgées.

### Données documentaires

#### Références bibliographiques

BOURQUE, Hélène et Paul LABRECQUE. *Inventaire et évaluation patrimoniale des églises de la MRC de Portneuf*. Préparé pour le Comité multisectoriel du patrimoine religieux de Portneuf, 2000.

*Album souvenir 100e Saint-Gilbert 1893-1993*. Municipalité de Saint-Gilbert, Saint-Gilbert, 1993, p. 192.

### Évaluation du potentiel patrimonial \*

#### État physique

Bon état  Travaux mineurs requis  Travaux majeurs requis

Date évaluation

2011-10-06

Remarques sur l'état physique

Plusieurs éléments en bois manquent de peinture.

#### État d'authenticité

État complet  Évolution harmonieuse  Transformations réversibles  Altérations importantes

Remarques sur l'état d'authenticité

Le garde-corps et le volume annexe de la façade droite sont contemporains.

#### Évaluation patrimoniale

Critères d'évaluation (valeurs)  Âge et histoire  Usage  Architecture  Authenticité  Contexte

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale supérieure de l'ancien presbytère de Saint-Gilbert tient à son histoire, son usage, son intérêt architectural, un certain degré d'authenticité et son contexte. Il s'agit du deuxième presbytère de la paroisse. Il fut construit en 1914 par Israël Paquin suite à l'incendie de la première maison curiale. La bâtisse est représentative de style cubique qui est diffusé dès 1891 grâce aux catalogues de plans. Le bâtiment témoigne aussi de l'influence prédominante du curé dans la société québécoise au 19e siècle. Comme son occupant, le presbytère tient une place de choix dans le village et constitue souvent, comme dans ce cas-ci, l'une des plus opulentes résidences du village. Enfin, le presbytère forme avec l'église et le cimetière, un petit noyau institutionnel positionné en bordure de la route principale de l'agglomération.

#### Valeur patrimoniale

Exceptionnelle  Supérieure  Bonne  Moyenne  Faible  Aucune

#### Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver tous les éléments anciens actuels et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.

Installer un garde-corps de style traditionnel.

\* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

## Photographies



2011\_34060\_PRIN\_0100\_02\_02



2011\_34060\_PRIN\_0100\_02\_08

## Gestion des données

Créée le

2011-07-05

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par