Base de données patrimoniales



Données administratives

Localisation et occupation de la propriété Municipalité Saint-Alban Adresse 344 -Principale (rue) Dénomination Maison François-Naud Matricule Cadastre Année construction 1276-52-7070 AL, 203-P vers 1830 Statut(s) juridique(s) Coordonnées GPS W 72° 04' 53,3" sans statut N 46° 42' 49,0"



2011_34097_PRIN_0344_01

Type de bien Bâtiment principal

Données architecturales et paysagères

résidentielle Typologie constructive (structure apparente) Indéterminé Typologie formelle (courant architectural dominant) Tradition québécoise Élévations Matériau(x) façade principale planches de bois horizontales Toitures et lucarnes Profil toiture à deux versants à base recourbée Type(s) porte(s) Forme(s) ouverture(s) Forme(s) ouverture(s) Forme(s) ouverture(s) Forme de l'ouverture Forme de l'ouverture Type de fenêtre Aguillotine Saillies Volume annexe Matériau(x) façade secondaire gauche planches de bois horizontales Matériau(x) façade secondaire gauche planches de bois horizontales Matériau(x) façade secondaire droite planches de bois horizontales Matériau(x) façade secondaire droite planches de bois horizontales Lucarnes à fronton interrompu Matériau(x) porte(s) Forme de l'ouverture Type de fenêtre Sous type de fenêtre Sous type de fenêtre Matériau de la fenêtre bois Forme de l'ouverture Type de fenêtre Sans carreaux bois	Typologies Typologie fonctionnelle (fonctions)	ion d'origine	s)	Élévations		Matériau soubassement
indéterminé Typologie formelle (courant architectural dominant) Tradition québécoise Élévations Matériau(x) façade principale planches de bois horizontales Toitures et lucarnes Profil toiture à deux versants à base recourbée Tôle profilée Revêtement(s) toiture tôle profilée Duvertures Forme(s) ouverture(s) rectangulaire plane avec vitrage Type de fenêtre Volume annexe Matériau(x) façade secondaire droite planches de bois horizontales Matériau(x) porte(s) indéterminé bois Forme de l'ouverture Type de fenêtre Sous type de fenêtre Matériau de la fenêtre				Nombre d'étages	1.5	pierre
Typologie formelle (courant architectural dominant) Tradition québécoise Élévations Matériau(x) façade principale planches de bois horizontales fibre de bois pressé planches de bois horizontales Toitures et lucarnes Profil toiture Revêtement(s) toiture Lucarnes à deux versants à base recourbée tôle profilée à fronton interrompu Ouvertures Forme(s) ouverture(s) Type(s) porte(s) Matériau(x) porte(s) Matériau(x) porte(s) pois rectangulaire indéterminé bois Forme de l'ouverture Type de fenêtre Sous type de fenêtre Matériau de la fenêtre	Typologie constructive (structi	ure apparent	te)	Saillies		
Elévations Matériau(x) façade principale planches de bois horizontales Toitures et lucarnes Profil toiture à deux versants à base recourbée Toype(s) ouvertures Forme(s) ouverture(s) rectangulaire plane avec vitrage Matériau(x) façade secondaire droite planches de bois horizontales Matériau(x) façade secondaire droite planches de bois horizontales Lucarnes à fronton interrompu Matériau(x) porte(s)	indéterminé			volume annexe		cheminée
Elévations Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade secondaire gauche planches de bois horizontales fibre de bois pressé planches de bois horizontales Toitures et lucarnes Profil toiture Revêtement(s) toiture Lucarnes à deux versants à base recourbée tôle profilée à fronton interrompu Ouvertures Forme(s) ouverture(s) Type(s) porte(s) Matériau(x) porte(s) rectangulaire plane avec vitrage bois Forme de l'ouverture Type de fenêtre Sous type de fenêtre Matériau de la fenêtre	Typologie formelle (courant ar	chitectural c	dominant)			
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade secondaire gauche Matériau(x) façade secondaire droite planches de bois horizontales fibre de bois pressé planches de bois horizontales Toitures et lucarnes Profil toiture Revêtement(s) toiture Lucarnes à deux versants à base recourbée tôle profilée à fronton interrompu Ouvertures Forme(s) ouverture(s) Type(s) porte(s) Matériau(x) porte(s) rectangulaire indéterminé bois rectangulaire plane avec vitrage bois Forme de l'ouverture Type de fenêtre Sous type de fenêtre Matériau de la fenêtre	Tradition québécoise					
Profil toiture à deux versants à base recourbée Couvertures Forme(s) ouverture(s) rectangulaire plane avec vitrage Type de fenêtre Revêtement(s) toiture Lucarnes à fronton interrompu Matériau(x) porte(s) Matériau(x) porte(s) bois Matériau de la fenêtre	Matériau(x) façade principale			econdaire gauche		
Ouvertures Forme(s) ouverture(s) Type(s) porte(s) Matériau(x) porte(s) rectangulaire indéterminé bois rectangulaire plane avec vitrage bois Forme de l'ouverture Type de fenêtre Sous type de fenêtre Matériau de la fenêtre	Profil toiture	h ć -		e		
Forme(s) ouverture(s) rectangulaire indéterminé plane avec vitrage Forme de l'ouverture Type de fenêtre Type de fenêtre Matériau(x) porte(s) bois Matériau(x) porte(s) bois Matériau(x) porte(s) bois	a deux versants a base recour	bee	tole profilee	profilee a fronton		Interrompu
Forme de l'ouverture Type de fenêtre Sous type de fenêtre Matériau de la fenêtre	Forme(s) ouverture(s)					
··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	rectangulaire	plane ave	c vitrage			bois
··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
rectangulaire à guillotine sans carreaux bois rectangulaire contemporaine sans carreaux bois		Type de f	enêtre	Sous type de fenêtre		Matériau de la fenêtre
rectangulaire contemporaine sans carreaux bois	rectangulaire	à guillotir	ne	sans carreaux		bois
	rectangulaire	contemporaine		sans carreaux		bois

Base de données patrimoniales



Données architecturales et paysagères

Ornementation	Ornement(s)				
	chambranle	planche cornière			
Remarques sur le	paysage				
Présence de bâtim	ent(s) secondaire(s) d'intérêt				
Types bâtiment(s) sec	condaire(s) d'intérêt				
Grange-étable					

Données historiques

Construction			Maître d'oeuvre
Année construction	vers	1830	
Propriétaire constructeur			Statut du maître d'oeuvre

Notes historiques

Cette maison aurait été la propriété de François Naud. Selon la tradition orale, François Naud est le pionnier et fondateur de la paroisse de Saint-Alban. En 1829, ce jeune homme du second rang de Deschambault serait le premier à passer sur les terres situées au nord de la rivière Sainte-Anne après avoir abattu une longue épinette, qui tomba en travers de la rivière, et qui lui servit de pont pour passer l'autre côté. En 1830, l'on jeta trois ou quatre autres épinettes à coté de la première; on les couvrit de pièces de bois rond et ce fût-là le premier pont.

Certaines sources considèrent cette maison comme étant la plus première maison de Saint-Alban car elle aurait été construite vers l'année de la fondation de la paroisse de Saint-Alban.

Données documentaires

Références bibliographiques

Source: Sébastien Perreault

St-Alban, 125 ans d'histoire. Comité du 125ième anniversaire de St-Alban inc., 1981, p. 28.

Base de données patrimoniales



Évaluation du potentiel patrimonial *

État physique	Date évaluation
Bon état	2011-10-04
Remarques sur l'état physique	
État d'authenticité O État complet O Évolution harmonieuse O Transformations réversibles • Alte	
	erations importantes
Remarques sur l'état d'authenticité Une ouverture de fenêtre a été agrandie sur la façade droite. Une partie du revêtement	extérieur. le revêtement de la toiture
en tôle profilée, les fenêtres, la porte du côté, peut-être la porte centrale sont contemp	
full color and an article	
Évaluation patrimoniale Critères d'évaluation (valeurs) Age et histoire Usage Architecture	Authenticité Contexte
Éléments de valeur patrimoniale	- National Contests
La bonne valeur patrimoniale de la maison François-Naud repose sur son histoire, son	ancienneté, son intérêt architectural
et son état d'authenticité. Elle aurait été construite par François Naud, considéré comm	
représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des co	
pendant la majeure partie du 19e siècle. Plusieurs composantes anciennes ont été cons potentiel de mise en valeur qui lui permettrait, avec des travaux adéquats, d'augmentes	
	, son merce parimonan
Valeur patrimoniale	
O Exceptionnelle O Supérieure	
Recommandations	
Éléments à conserver et à mettre en valeur	
Conserver la composition et la volumétrie générales.	A called A lace antentian
Conserver le revêtement en planches de bois, les chambranles, les planches cornières e	et veiller a leur entretien.
Éléments à rétablir ou à remplacer	
Poser un revêtement en tôle traditionnelle sur la toiture.	. handara et adeal D. J J J.
Uniformiser les revêtements extérieurs en installant un revêtement en planches de bois cornière de la façade gauche.	norizontales et retablir la planche
Installer des portes de style traditionnel.	
Remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à battants à grands carreaux.	
Idéalement, revenir à l'ouverture originelle pour la grande ouverture de fenêtre de la fa	çade de droite.
* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d'évoluer avec le t	emps, selon la nature des interventions.

Base de données patrimoniales



Photographies



2011_34097_PRIN_0344_01



2011_34097_PRIN_0344_06



2011_34097_PRIN_0344_10



2011_34097_PRIN_0344_02



2011_34097_PRIN_0344_08



Première maison de Saint-Alban

Gestion des données

Créée le	Créée par	Modifiée le	Modifiée par
2011-07-06	Patri-Arch		